

【参考1】

# 消費生活用製品の 重大製品事故一覧

(平成19年9月分～12月7日分公表まで)

## ■消費生活用製品の重大製品事故一覧(平成19年9月分)

### 1. ガス機器・石油機器に関する事故

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名           | 機種・型式        | 事業者名      | 被害状況         | 事故内容                                                                        | 事故発生都道府県 | 備考                          |
|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 平成19年9月19日 | A200700429 | 平成19年9月6日  | 平成19年9月14日 | ガスこんろ(LPガス用)  | IC-3300F     | パロマ工業株式会社 | 火災・軽傷1名      | 台所付近から出火する火災が発生した。家人が逃げる際、軽い火傷を負った。火の消し忘れも含め、現在、原因を調査中。                     | 岩手県      |                             |
| 平成19年9月19日 | A200700430 | 平成19年8月5日  | 平成19年9月14日 | ガスこんろ(不明)     | IC-3300F     | パロマ工業株式会社 | 火災           | 当該機器付近から出火する火災が発生した。火の消し忘れも含め、現在、原因を調査中。                                    | 高知県      |                             |
| 平成19年9月26日 | A200700456 | 平成19年9月7日  | 平成19年9月21日 | 石油ふろがま        | JPK-N        | 株式会社長府製作所 | 火災           | 空焚きにより、壁を焦がし、浴槽の一部を損傷した。事故原因は、点検用コネクターの外し忘れにより、空焚き防止装置が作動せず、空焚きになったものと思われる。 | 山梨県      |                             |
| 平成19年9月28日 | A200700462 | 平成19年9月18日 | 平成19年9月25日 | ガスふろがま(LPガス用) | GSU-5        | 株式会社ノーリツ  | CO中毒<br>死亡1名 | 入浴中に倒れ、病院に搬送されたが、一酸化炭素中毒により死亡した。現在、原因を調査中。                                  | 富山県      | 平成19年9月21日に原子力安全・保安院にて発表済事故 |
| 平成19年9月28日 | A200700463 | 平成19年9月10日 | 平成19年9月25日 | ガスこんろ(LPガス用)  | IC-3300BF-2L | パロマ工業株式会社 | 火災           | 当該機器から炎が上がったため、水をかけて消火した。現在、原因を調査中。                                         | 神奈川県     |                             |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 公表日       | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名            | 機種・型式                    | 事業者名     | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                                                                                                                                                  | 事故発生都道府県 | 備考                                       |
|-----------|------------|------------|------------|----------------|--------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 平成19年9月4日 | A200700048 | 平成19年5月10日 | 平成19年5月28日 | 照明器具           | BHN335640(コイズミ照明(株)ブランド) | 株式会社ミツヨシ | 火災   | 照明器具内の基板が焦げた。事故原因については、ソケット基板と電子安定器コネクタ間の接触抵抗増加による異常発熱からの焼損の可能性が推測されるものの、原因の特定には至らなかった。                                                                                                                                                               | 東京都      | 平成19年5月31日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。 |
| 平成19年9月4日 | A200700200 | 平成19年6月8日  | 平成19年7月2日  | 鞆              | CB-CBL1                  | ロアス株式会社  | 重傷1名 | 鞆の取っ手を持ちショルダーベルトを肩に掛け座席から立ち上がり、鞆の取っ手を放した途端、ショルダーベルトの一方が外れ右手薬指にショルダーベルトの金具が当たったと推測され、骨折を負った。事故原因は、ショルダーベルトの金具部分(ナス環)とキャリングバッグの金具部分(子持ちD環)の形状組み合わせ不適合により両者の位置関係によっては係合が外れることが確認されたことから、係合が外れたことによりバックの重みによってはじけ飛んだショルダーベルト端部の金具が指の先端部にあたり骨折に至ったものと思われる。 | 大阪府      | 平成19年7月5日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。  |
| 平成19年9月4日 | A200700367 | 平成19年8月23日 | 平成19年8月30日 | 転換アダプター(照明器具用) | 40850                    | 鳥井電器株式会社 | 火災   | 家人が外出から戻ると、玄関の照明器具が焼けて落下していた。事故原因については、当該アダプターと照明器具のソケットの隙間に溜まった埃からトラッキングが起き、発火したことから、照明器具の焼損・落下に至ったと推測されるが、詳細を調査中。                                                                                                                                   | 大阪府      |                                          |
| 平成19年9月4日 | A200700368 | 平成19年8月24日 | 平成19年8月30日 | 扇風機            | EF-6NZ                   | 三洋電機株式会社 | 火災   | 当該機器からの発煙・発火を確認し、コンセントを抜いたところ、火は消え煙も収まった。現在、原因を調査中。                                                                                                                                                                                                   | 山形県      | 製造から30年以上経過した製品<br>事業者による注意喚起実施          |
| 平成19年9月4日 | A200700369 | 平成19年8月22日 | 平成19年8月30日 | 扇風機            | EF-6DZ                   | 三洋電機株式会社 | 火災   | 当該機器を使用中に火災が発生し、コンセントを抜き、消火した。事故原因については、コンデンサが長期使用の間に吸湿等で絶縁劣化を起こし、短絡時のスパークが堆積した埃等に着火してモーターカバーに延焼したものと思われる。                                                                                                                                            | 東京都      | 製造から30年以上経過した製品<br>事業者による注意喚起実施          |
| 平成19年9月4日 | A200700370 | 平成19年8月17日 | 平成19年8月30日 | 扇風機            | NF-30RD(NECブランド)         | 三洋電機株式会社 | 火災   | エアコンの室外機を冷やす目的で使用中、当該機器のモーター付近から出火していた。現在、原因を調査中。                                                                                                                                                                                                     | 京都府      | 製造から30年以上経過した製品<br>事業者による注意喚起実施          |

| 公表日       | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名         | 機種・型式                                        | 事業者名                     | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                                                                             | 事故発生都道府県 | 備考                              |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 平成19年9月4日 | A200700371 | 平成19年8月19日 | 平成19年8月31日 | 扇風機         | EF-6HZ                                       | 三洋電機株式会社                 | 火災      | 消費者が就寝中、煙とバチバチという音で目が覚め、当該機器が燃えていたのに気付いた。事故原因については、コンデンサが長期使用の間に吸湿等で絶縁劣化を起こし、短絡時のスパークが堆積した埃等に着火してモーターカバーに延焼した可能性が高いと思われる。                                                        | 東京都      | 製造から30年以上経過した製品<br>事業者による注意喚起実施 |
| 平成19年9月4日 | A200700372 | 平成19年8月27日 | 平成19年8月31日 | エアゾール缶(殺虫剤) | バルサン水殺ジェット「這う虫」                              | ライオン株式会社                 | 火災・軽傷2名 | 台所でガスこんろを使用中に、換気扇付近で当該製品を使用したところ、こんろの火が引火し、網戸と床が焦げ、家人2名も火傷を負った。事故原因は、噴射されたLPガス等に引火したものと思われるが、殺虫成分を使用していないこと、製品の「水殺」という名称から、火気への危険性を希薄化させたと推測され、可燃性ガスが含まれていないものとの誤解が生じた可能性が考えられる。 | 大阪府      | 平成19年8月28日からリコール実施。             |
| 平成19年9月4日 | A200700377 | 平成12年6月11日 | 平成19年8月31日 | 電気こんろ       | FH-31B(当該こんろが組み込まれているミニキッチンユニットの製造事業者・型式は不明) | 富士工業株式会社                 | 火災      | 家人が帰宅すると、当該機器周辺に置いてあったキッチン用品とミニキッチンの壁が焦げていた。事故原因は、家人の外出時に当該機器のスイッチ部に身体が触れてスイッチが入った後、ハンガーに掛けてあったタオルがこんろの上のフライパンに落ちて出火に至ったものと思われる。                                                 | 兵庫県      | 事業者による無償改修実施                    |
| 平成19年9月4日 | A200700378 | 平成19年8月17日 | 平成19年8月31日 | 電気こんろ       | HK-1102(株)日立ハウステック製ミニキッチン「KM-903」に組み込まれたもの)  | 松下電器産業株式会社               | 火災      | 家人が帰宅した際、キッチン周りがくすぶっており、ミニキッチン周囲の壁と天井の換気扇が焦げていた。当該機器のスイッチは「強」になっていた。事故原因は、家人の外出時に当該機器のつまみに身体や荷物が触れ、スイッチが入ってしまい、当該機器の上にあった油の入った鍋が過熱発火し、火災に至ったと思われる。                               | 東京都      | 事業者による無償改修実施                    |
| 平成19年9月4日 | A200700380 | 平成19年8月21日 | 平成19年8月31日 | 空気圧縮機       | PA1800V                                      | トキコ株式会社<br>(現 株式会社日立製作所) | 火災      | 当該機器の電源を入れたまま外出したところ、火災が発生した。出火元は、制御ユニットと思われるが、現在、原因を調査中。                                                                                                                        | 神奈川県     |                                 |
| 平成19年9月4日 | A200700381 | 平成19年8月24日 | 平成19年8月31日 | テレビ(薄型)     | LT-26LC80                                    | 日本ビクター株式会社               | 火災      | 当該機器から異臭がし、煙が出ると同時に画面が消えた。コンセントを抜いたときに裏側を見たら内部に火が見えたので消火した。事故原因は、一部に指定部品と異なる部品を使用したことによって、その当該部品が発熱して、近傍のコンデンサを過熱、コンデンサ内部から溶出した材料が過熱した部品に接触した結果、異臭と発煙・発火が生じたものと考えられる。            | 埼玉県      | 平成19年3月6日からリコール実施。              |

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日     | 製品名       | 機種・型式                                 | 事業者名         | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                 | 事故発生都道府県 | 備考                              |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 平成19年9月6日  | A200700386 | 平成19年8月14日 | 平成19年9月4日 | 扇風機       | PJ-305ZM                              | シャープ株式会社     | 火災      | 就寝中、目が覚めると扇風機から煙と炎があがっており、消火した。製品内部からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。                                                            | 三重県      | 製造から30年以上経過した製品                 |
| 平成19年9月11日 | A220707393 | 平成19年8月29日 | 平成19年9月5日 | 電気こんろ     | SBE-101-200V(サンエー工業㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの) | 富士工業株式会社     | 火災      | 1時間くらい外出し帰宅すると、こんろの上に置いてあった水筒とコンタクトレンズが焼損していた。事故原因は、外出時に身体の一部又は荷物等がこんろのつまみに当たりスイッチが入ったものと思われる。                       | 愛知県      | 事業者による無償改修実施                    |
| 平成19年9月11日 | A200700394 | 平成19年8月24日 | 平成19年9月5日 | 電動アシスト自転車 | UB04                                  | 本田技研工業株式会社   | 火災      | 充電後、バッテリーを自転車にセットしてスイッチを入れたら、バッテリーから出火したため消火した。事故原因は、雨等の水分がバッテリーケース内部に侵入することで結露が発生し、基板の電気腐食が進み短絡して発火に至ったと思われる。       | 東京都      | 平成13年2月13日からリコール実施              |
| 平成19年9月11日 | A200700395 | 平成19年7月10日 | 平成19年9月5日 | 扇風機       | EF-6EZ                                | 三洋電機株式会社     | 火災・軽傷1名 | 就寝中、扇風機から出火し床が焼損し、天井が爆けた。消火作業の際、家人が軽い火傷を負った。製品内部からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。                                               | 秋田県      | 製造から30年以上経過した製品<br>事業者による注意喚起実施 |
| 平成19年9月11日 | A200700397 | 平成19年7月28日 | 平成19年9月6日 | 扇風機       | EF-6YZC                               | 三洋電機株式会社     | 火災      | 当該製品から出火する火災が発生し、畳を焼損した。製品内部からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。                                                                   | 千葉県      | 製造から30年以上経過した製品<br>事業者による注意喚起実施 |
| 平成19年9月11日 | A200700401 | 平成17年7月13日 | 平成19年9月6日 | 車庫用門扉     | オーバードア(電動直昇タイプ)                       | 東洋エクステリア株式会社 | 重傷1名    | 家人が帰宅した際に当該製品の柱スイッチを操作した際、回転してきた扉の支持部品の凹部と柱の間に指を挟み骨折した。事故原因は、スイッチのそばに回転部分があり、スイッチを操作した際、誤って指が挟まれやすい構造となっているためと考えられる。 | 奈良県      | 平成19年5月29日からリコール実施              |
| 平成19年9月11日 | A200700402 | 平成19年8月13日 | 平成19年9月7日 | 照明器具      | RC661KA                               | 日立ライティング株式会社 | 火災      | 点灯後1時間後くらいに異臭に気づき、当該製品からの発煙を確認して電源を切った。事故原因については、安定器の巻線表面の絶縁物が経年劣化することにより絶縁破壊を起こし、発熱及び発煙に至ったものと思われる。                 | 滋賀県      |                                 |

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名         | 機種・型式                                             | 事業者名         | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                                                                                                                                        | 事故発生都道府県 | 備考                 |
|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 平成19年9月11日 | A200700403 | 平成19年8月25日 | 平成19年9月7日  | 扇風機         | DF-30W                                            | 東芝ホームテクノ株式会社 | 火災      | 脱衣場で使用していた扇風機から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、モーターコイル部に複数の溶融痕が認められており、コイルの層間短絡が発生し、発煙・発火に至ったものと思われる。                                                                                                                                            | 東京都      | 製造から30年以上経過した製品    |
| 平成19年9月14日 | A200700410 | 平成19年8月26日 | 平成19年9月11日 | エアゾール缶(殺虫剤) | バルサン氷殺ジェット「這う虫」                                   | ライオン株式会社     | 火災・重傷1名 | 浴室内で害虫にスプレーした後、入浴をするために風呂釜に点火したところ残留していた可燃ガスに引火し、全身の2/3に火傷を負った。事故原因は、殺虫成分を使用していないこと、製品の「氷殺」という名称から、火気への危険性を希薄化させたと推測され、可燃性ガスが含まれていないものとの誤解が生じた可能性、また、噴射剤として、一般的なエアゾール製品に使用されているLPガスに加えて、同様に引火性の高いイソペンタンという有機化合物を使用していることが、事故に繋がった可能性が考えられる。 | 広島県      | 平成19年8月28日からリコール実施 |
| 平成19年9月14日 | A200700411 | 平成19年7月27日 | 平成19年9月11日 | エアゾール缶(殺虫剤) | バルサン氷殺ジェット「飛ぶ虫」                                   | ライオン株式会社     | 火災・重傷1名 | 外釜式のお風呂を沸かしている最中に、風呂場でコバエにスプレーした後、風呂場のドアを開けた瞬間に爆発が起こり下半身を火傷した。事故原因は、殺虫成分を使用していないこと、製品の「氷殺」という名称から、火気への危険性を希薄化させたと推測され、可燃性ガスが含まれていないものとの誤解が生じた可能性、また、噴射剤として、一般的なエアゾール製品に使用されているLPガスに加えて、同様に引火性の高いイソペンタンという有機化合物を使用していることが、事故に繋がった可能性が考えられる。  | 大分県      | 平成19年8月28日からリコール実施 |
| 平成19年9月19日 | A200700414 | 平成19年7月20日 | 平成19年9月13日 | ウォーターサーバー   | クレールL(B10A)                                       | アクアクララ株式会社   | 重傷1名    | 幼児が歩行器に乗って当該機器に近づき、温水蛇口のレバーに触ったところ、熱湯が出て左手の甲を火傷した。事故原因は、蛇口のレバーの安全機構(チャイルドロック)に不具合があり、十分に機能していなかったためと思われる。                                                                                                                                   | 兵庫県      | 事業者による無償改修実施       |
| 平成19年9月19日 | A200700419 | 平成19年8月24日 | 平成19年9月13日 | 電気こんろ       | FH-31B(三協アルミ㈱現 三協立山アルミ㈱製ミニキッチン「SMK-90M」に組み込まれたもの) | 富士工業株式会社     | 火災      | 家人が帰宅したところ、当該機器周辺が焦げた状態であり部屋全体が煤けていた。事故原因は、家人が外出する際、身体や荷物の一部がこんろのスイッチに触れ、電源が入ったものと思われる。                                                                                                                                                     | 東京都      | 事業者による無償改修実施       |
| 平成19年9月19日 | A200700420 | 平成19年9月3日  | 平成19年9月13日 | プロジェクター     | XV-101T                                           | シャープ株式会社     | 火災      | 当該機器から出火しているのに気がつき消火した。当該機器が焼損し、壁、天井が煤けた。機器内部からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。                                                                                                                                                                         | 福岡県      |                    |

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名        | 機種・型式                                 | 事業者名                          | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                  | 事故発生都道府県 | 備考                                       |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 平成19年9月19日 | A200700424 | 平成19年8月13日 | 平成19年9月14日 | 扇風機        | S-781                                 | 株式会社日立製作所<br>(現日立アプライアンス株式会社) | 火災   | 当該機器から出火しているのを発見し消火した。事故原因は、モータ軸受部の潤滑油が消耗して、モータロックとなり、モータコイルが過熱、ショートし発火に至ったものと思われる。                                   | 京都府      | 製造から30年以上経過した製品                          |
| 平成19年9月19日 | A200700427 | 平成19年9月1日  | 平成19年9月14日 | 電気こんろ      | SBE-101-100V(サンエー工業㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの) | 富士工業株式会社                      | 火災   | 家人が帰宅したところ、当該機器周辺の可燃物が焼損し、壁が焦けていた。事故原因は、家人が外出する際、荷物の一部がこんろのスイッチに触れ、電源が入ったものと思われる。                                     | 東京都      | 事業者による無償改修実施                             |
| 平成19年9月19日 | A200700432 | 平成19年7月6日  | 平成19年9月14日 | 電子レンジ      | HR-1725                               | 燦坤日本電器株式会社                    | 火災   | 当該機器を使用中、本体内部から発火したため消火した。事故原因は、機器内部の雑音防止用コンデンサの部品不良による内部短絡から、発煙・発火に至ったものと思われるが、詳しい原因を調査中。                            | 秋田県      |                                          |
| 平成19年9月19日 | A200700434 | 平成19年9月8日  | 平成19年9月14日 | 電気洗濯乾燥機    | AWD-B860Z                             | 三洋電機株式会社                      | 火災   | 洗濯中の当該機器から出火しているのに気づき、消火した。当該機器と周囲を焼損した。なお、当該機器はリコール対象機種であり、今回の事故原因とリコール事象との関連も含め、現在、調査中。                             | 福岡県      | 平成16年9月7日からリコール実施                        |
| 平成19年9月21日 | A200700443 | 平成19年9月10日 | 平成19年9月19日 | 扇風機        | NF-30TL(NECブランド)                      | 三洋電機株式会社                      | 火災   | 扇風機から出火する火災が発生した。当該機器のほか、フロアの一部が焼損し、室内が汚損した。現在、原因を調査中。                                                                | 福岡県      | 製造から30年以上経過した製品<br>事業者による注意喚起実施          |
| 平成19年9月26日 | A200700236 | 平成19年7月8日  | 平成19年7月17日 | 生ごみ処理機     | SNS-MD17                              | 三洋電機株式会社                      | 火災   | 家人が、屋外に設置してあった当該機器が燃え、付近の壁等を焼損しているのを発見した。残存する電気部品からは、発火の痕跡は認められないなど火災原因は特定できなかったものの、他に発火元となるものがないことから、当該機器が発火元と推定された。 | 栃木県      | 平成19年7月20日に製品起因が否か特定できていない事故として公表していたもの。 |
| 平成19年9月26日 | A200700447 | 平成19年9月8日  | 平成19年9月19日 | ディスプレイモニター | GM-V42                                | 日本ビクター株式会社                    | 火災   | 当該機器の映像が出ないため、電源を入れ直して、背面を見たところ、機器内部での発火が確認された。製品内部のフィルムコンデンサーが原因と思われるが、現在、原因を調査中。                                    | 山口県      |                                          |

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名     | 機種・型式     | 事業者名                           | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                                                                                | 事故発生都道府県 | 備考                                                        |
|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 平成19年9月26日 | A200700448 | 平成19年9月2日  | 平成19年9月20日 | 扇風機     | MI-55T    | 株式会社千住                         | 火災   | 当該製品から出火する火災が発生した。事故原因は、本体電源部雑音防止コンデンサの絶縁破壊により発熱し、発火に至ったものと思われる。なお、詳細について調査中。                                                                                                       | 東京都      |                                                           |
| 平成19年9月26日 | A200700451 | 平成19年9月12日 | 平成19年9月21日 | 扇風機     | H-654     | 株式会社日立製作所<br>(現・日立アプライアンス株式会社) | 火災   | 扇風機から出火する火災が発生。当該機器のほか、畳の一部を焼損した。事故原因は、モーター軸受部の潤滑油が消耗して、モーターロックとなり、モーターコイルが過熱・絶縁劣化して、レアショートし発火に至ったものと思われる。                                                                          | 広島県      | 製造から30年以上経過した製品                                           |
| 平成19年9月26日 | A200700455 | 平成19年9月16日 | 平成19年9月21日 | エアコン    | F40BTDV-C | ダイキン工業株式会社                     | 火災   | ホテルの客室で異臭がし、従業員が発煙を確認、その直後に当該機器の右側面から発火し、当該機器の一部を焼損した。現在、原因を調査中。                                                                                                                    | 静岡県      |                                                           |
| 平成19年9月28日 | A200700025 | 平成19年5月17日 | 平成19年5月25日 | 除湿乾燥機   | F-YZB100  | 松下エコシステムズ株式会社                  | 火災   | 除湿乾燥機運転中の6畳ほどの締め切った部屋から発煙し、部屋が煤だらけになった。事故原因について調査した結果、火災原因の特定には至らなかったが製品本体のみの焼損であるため、当該製品から出火したものと思われる。                                                                             | 東京都      | 平成19年5月30日に製品起因か否か特定できていない事故として公表したもの。                    |
| 平成19年9月28日 | A200700072 | 平成19年5月22日 | 平成19年5月31日 | 電気冷蔵庫   | NR-C25MA  | 松下冷機株式会社                       | 火災   | 冷蔵庫内より発煙し、庫内の一部が燃えて穴があいた。事故原因について調査した結果、火災原因の特定には至らなかったが製品本体のみの焼損であるため、当該製品から出火したものと思われる。                                                                                           | 東京都      | 平成19年6月6日に製品起因か否か特定できていない事故として公表したもの。                     |
| 平成19年9月28日 | A200700145 | 平成19年4月26日 | 平成19年6月14日 | 電気衣類乾燥機 | NH-D45K3  | 松下電器産業株式会社                     | 火災   | 衣類乾燥機を運転させ、30分位経った時、照明がバチバチとして、パソコンの電源が落ちた。その後、火災が発生した。事故原因について調査した結果、事故品の部品の多くが既に廃棄されているため火災原因の特定には至らなかったが、当該製品は事業者によるリコールを行っている製品であり、リコールに至った原因の部品である操作基板のはんだの亀裂により発火した可能性も考えられる。 | 大分県      | 平成19年6月19日に製品起因か否か特定できていない事故として公表したもの。平成19年5月31日からリコール実施。 |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名           | 被害状況 | 事故内容                                                                                                        | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|------------|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成1009年9月4日 | A200700373 | 平成19年8月8日  | 平成19年8月31日 | エアコン          | 火災   | 当該機器の電源コードと延長コードの接続部に燃えた形跡があった。コンセント部分に埃や塵が溜まり発火したと思われる。                                                    | 三重県      |    |
| 平成1009年9月4日 | A200700374 | 平成19年7月27日 | 平成19年8月31日 | 花火            | 重傷1名 | 当該製品にローソクで火を点けたが、火付きが悪く、しばらくして着火すると、先端が左真横に50cmほど飛び出して消費者の右足の甲に落ち、消費者が火傷を負った。                               | 岡山県      |    |
| 平成1009年9月4日 | A200700375 | 平成19年8月5日  | 平成19年8月31日 | 歩行車           | 重傷1名 | 自宅近くの道路で当該製品を使用して散歩中、何らかの理由でバランスを崩したため、当該製品につかまってバランスを保持しようとしたが、転倒した。                                       | 埼玉県      |    |
| 平成1009年9月4日 | A200700379 | 平成19年8月23日 | 平成19年8月31日 | 電気洗濯機         | 火災   | 前日にタオル、下着各5～6枚を当該機器で洗濯をし、終了した。次の日の午後、当該機器が燃えているのを近くにいた人が発見した。当該機器は屋外に設置されており、運転停止中の夜間に燃えたものと思われる。現在、原因を調査中。 | 愛媛県      |    |
| 平成19年9月6日   | A200700366 | 平成19年7月26日 | 平成19年8月30日 | ろうそく          | 重傷1名 | 花火セット内に入っている点火用ろうそくにて、花火を点火後、ろうそくの火が大きくなったため、驚いて火を消そうとしたところ、火傷を負った。                                         | 兵庫県      |    |
| 平成19年9月6日   | A200700383 | 平成19年6月12日 | 平成19年9月3日  | 乳幼児用リクライニング椅子 | 重傷1名 | 当該製品の高さ調整を行ったところ、近くにいた子供の指が挟み爪を剥ぐなどの怪我を負った。現在、原因を調査中。                                                       | 岐阜県      |    |
| 平成19年9月6日   | A200700384 | 平成19年8月26日 | 平成19年9月3日  | 電気洗濯機         | 火災   | 軒下に設置された洗濯機付近から出火し、洗濯機の一部を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                            | 長野県      |    |
| 平成19年9月6日   | A200700385 | 平成19年8月21日 | 平成19年9月3日  | 延長コード         | 火災   | 延長コードのプラグ根元部が焼損し、壁を一部焦がした。出火時、延長コードの定格を超える電気製品を使っていた可能性もあり、現在、詳細を確認中。                                       | 京都府      |    |

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日     | 製品名       | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                                                                                      | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年9月6日  | A200700387 | 平成19年8月26日 | 平成19年9月4日 | 扇風機       | 火災   | 洗面所から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                                                        | 岡山県      |    |
| 平成19年9月6日  | A200700388 | 平成19年8月17日 | 平成19年9月4日 | 電気湯沸器     | 火災   | 当該製品のプラグと壁のコンセント付近から出火する火災が発生し、吊ってあった洋服が焼損し、壁と天井が焦げた。現在、原因を調査中。                                                                                                                           | 兵庫県      |    |
| 平成19年9月6日  | A200700396 | 平成19年8月28日 | 平成19年9月5日 | サンダル(子供用) | 重傷1名 | 上りのエスカレーターで、子供が履いていたサンダルがエスカレーターの側面とステップの隙間に巻きこまれ、足の中指を骨折し、三本の爪が剥がれる怪我を負った。子供のサンダルがエスカレーターのステップの黄色ライン上に踏み込んでいたため、エスカレーターが上昇する際にサンダルが側面に擦れたことから、側面とステップとの隙間にサンダルが巻きこまれたものと思われるが、現在、詳細を確認中。 | 東京都      |    |
| 平成19年9月11日 | A200700391 | 平成19年8月27日 | 平成19年9月5日 | エアコン(室外機) | 火災   | 家人が留守中にベランダで火災が発生した。当該機器及びプリンター、すだれ等が焼損した。当該製品は停止中であったとのことから、出火元も含め、原因を調査中。                                                                                                               | 茨城県      |    |
| 平成19年9月11日 | A200700392 | 平成19年7月3日  | 平成19年9月5日 | 電動アシスト自転車 | 重傷1名 | 当該製品を乗車中に転倒し、頭蓋骨骨折の怪我を負った。現在、原因を調査中。                                                                                                                                                      | 千葉県      |    |
| 平成19年9月11日 | A200700398 | 平成19年8月27日 | 平成19年9月6日 | 掃除機       | 火災   | 当該製品の電源コード付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                                               | 広島県      |    |
| 平成19年9月11日 | A200700400 | 平成19年8月21日 | 平成19年9月6日 | 電気洗濯機     | 重傷1名 | 脱水運転中にフタを開けて手を入れたところ、衣類が指に絡まり右手人差し指を切断した。脱水運転中にふたを開けてもブレーキが掛からなかったことから、現在、原因を調査中。                                                                                                         | 佐賀県      |    |
| 平成19年9月11日 | A200700404 | 平成19年8月29日 | 平成19年9月7日 | 扇風機       | 火災   | 当該製品から出火する火災が発生した。電源プラグをコンセントに差し込んだ状態であったが、運転はしていなかったとの情報もあり、現在、詳細を確認中。                                                                                                                   | 長崎県      |    |
| 平成19年9月11日 | A200700405 | 平成19年8月29日 | 平成19年9月7日 | 布団乾燥機     | 火災   | 当該機器の電源プラグ付近から発火し、コンセントの一部が焼け壁の一部が焦げた。現在、原因を調査中。                                                                                                                                          | 岐阜県      |    |

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名            | 被害状況    | 事故内容                                                                           | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年9月14日 | A200700407 | 平成19年8月30日 | 平成19年9月10日 | エアコン(室外機)      | 火災      | 製品のスイッチを入れたところ、室外機から発煙・発火した。室外機内部にムカデの様な虫が侵入したことによりショートした可能性があるが、詳細を確認中。       | 愛知県      |    |
| 平成19年9月14日 | A200700408 | 平成19年9月3日  | 平成19年9月10日 | エアコン(室外機)      | 火災      | エアコン付近から発煙していることに気づき消火した。当該室外機のほか、トタン壁とフェンス、雨水排水パイプ等の一部が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。 | 大阪府      |    |
| 平成19年9月14日 | A200700409 | 平成19年7月28日 | 平成19年9月10日 | 踏み台            | 重傷1名    | 置いてあった踏み台を閉じようとした際に、当該製品に指を挟み、左手中指を切断した。現在、原因を調査中。                             | 東京都      |    |
| 平成19年9月14日 | A200700412 | 平成19年9月5日  | 平成19年9月12日 | 扇風機            | 火災      | 無人の部屋で火災が発生し、壁や床等を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                       | 神奈川県     |    |
| 平成19年9月14日 | A200700413 | 平成19年9月3日  | 平成19年9月12日 | 生ごみ処理機         | 火災      | ベランダに設置していた当該機器が燃えているのに気づき消火した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                               | 大阪府      |    |
| 平成19年9月19日 | A200700415 | 平成19年8月20日 | 平成19年9月13日 | 学習机            | 火災・軽傷1名 | 当該製品付近から出火し、プリンター、書籍、天井、照明器具の一部が焼損した。消火の際、家人が軽い火傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。        | 岡山県      |    |
| 平成19年9月19日 | A200700416 | 平成19年9月7日  | 平成19年9月13日 | エアコン           | 火災      | 家人が帰宅した際に、火災を発見し消火した。当該機器及び天井照明器具、天井、カーテン等が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。              | 和歌山県     |    |
| 平成19年9月19日 | A200700417 | 平成19年8月28日 | 平成19年9月13日 | ACアダプター(携帯電話用) | 火災      | 当該機器を差し込んでいたコンセント付近から出火する火災が発生。出火元も含め、現在、原因を調査中。                               | 千葉県      |    |
| 平成19年9月19日 | A200700418 | 平成19年9月3日  | 平成19年9月13日 | 電子レンジ          | 火災      | 当該製品で樹脂製容器に入れた食品を温めていたところ、容器と食品から発火した。現在、原因を調査中。                               | 福岡県      |    |

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名          | 被害状況 | 事故内容                                                                                                         | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年9月19日 | A200700421 | 平成19年9月8日  | 平成19年9月14日 | 温水洗浄便座       | 火災   | トイレで火災があり、自然鎮火しているのを発見した。当該機器は大半が焼失していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                    | 福岡県      |    |
| 平成19年9月19日 | A200700422 | 平成19年8月29日 | 平成19年9月14日 | 電子レンジ        | 火災   | 当該機器を使用中、庫内から出火したため消火した。なお、回転台の回転動作が阻害されていた形跡があった。現在、原因を調査中。                                                 | 東京都      |    |
| 平成19年9月19日 | A200700423 | 平成19年9月6日  | 平成19年9月14日 | 携帯電話         | 火災   | 消費者の説明によれば、当該機器を卓上ホルダーで充電しながら使用していたところ、機器背面より火花が飛び、発火した。事実確認を含め、現在、原因を調査中。                                   | 東京都      |    |
| 平成19年9月19日 | A200700425 | 平成19年9月6日  | 平成19年9月14日 | 水槽用ポンプ       | 火災   | 家人が留守中に、当該機器を差し込んでいたコンセント付近から出火する火災が発生。当該機器、サーモスタット、家屋壁面の一部などを焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                         | 岐阜県      |    |
| 平成19年9月19日 | A200700426 | 平成19年7月11日 | 平成19年9月14日 | 延長コード        | 火災   | 飲食店の事務所で火災が発生した。火災現場から当該製品が発見されたものの、出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                        | 滋賀県      |    |
| 平成19年9月19日 | A200700428 | 平成19年9月7日  | 平成19年9月14日 | テレビ(ブラウン管型)  | 火災   | 当該機器の下部から火が出ていることに気がつき消火した。当該機器とテレビ台の一部が焼損した。当該機器の上に植木鉢が置かれ、使用者が水をやっていたことに加え、機器内部に水が垂れた痕跡が確認されている。現在、原因を調査中。 | 栃木県      |    |
| 平成19年9月19日 | A200700431 | 平成19年9月6日  | 平成19年9月14日 | 電動車椅子(ハンドル型) | 死亡1名 | 当該機器に乗車中、踏切内で電車にひかれ死亡した。現在、原因を確認中。                                                                           | 大阪府      |    |
| 平成19年9月21日 | A200700435 | 平成19年9月8日  | 平成19年9月18日 | 浴室ユニット       | 火災   | 浴室ユニットの天井裏にある曇り止めミラーの配線のビニール部から発火した。現在、原因を調査中。                                                               | 新潟県      |    |
| 平成19年9月21日 | A200700436 | 平成19年8月25日 | 平成19年9月18日 | テレビ(ブラウン管型)  | 火災   | 家人が火災に気付き、消防に通報した。事故現場には、テレビとテレビ台及びビデオデッキが折り重なるように焼損していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                   | 福島県      |    |

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名                    | 被害状況    | 事故内容                                                                                                     | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年9月21日 | A200700437 | 平成19年9月9日  | 平成19年9月18日 | 電気こんろ                  | 火災      | 電気こんろ付近にあった殺虫剤のスプレー缶が破裂した。また、周辺の可燃物と壁が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                             | 福井県      |    |
| 平成19年9月21日 | A200700438 | 平成19年9月10日 | 平成19年9月18日 | 電気こんろ                  | 火災・軽傷1名 | 電気こんろの上に置いていたカセット式コンロのガスボンベが爆発した。爆風で窓ガラス等が破損し、家人が両腕に火傷を負った。現在、原因を調査中。                                    | 神奈川県     |    |
| 平成19年9月21日 | A200700441 | 平成19年9月10日 | 平成19年9月19日 | ガス給湯用リモコン              | 火災      | ガス給湯器を設置した家屋において、床下の当該機器用リモコン配線付近の柱が焦げていた。現在、詳細を確認中。                                                     | 岩手県      |    |
| 平成19年9月21日 | A200700442 | 平成19年9月10日 | 平成19年9月19日 | テレビ(ブラウン管型)            | 火災      | テレビの電源をリモコンで切った後に外出し、翌日帰宅するとテレビが焼損しており、部屋が煤で汚損していた。現在、原因を調査中。                                            | 鹿児島県     |    |
| 平成19年9月21日 | A200700444 | 平成19年9月10日 | 平成19年9月19日 | 電気冷蔵庫                  | 火災      | 冷蔵庫のドアを開けると野菜室の奥から発煙していた。現在、原因を調査中。                                                                      | 茨城県      |    |
| 平成19年9月21日 | A200700445 | 平成19年7月28日 | 平成19年9月19日 | テレビチューナー<br>(ケーブルテレビ用) | 火災      | 一室が全焼する火災が発生。火災現場から回収したACコード片にショート痕が発見されたが、当該機器のACコードであるかは不明。火元も含め、現在、原因を調査中。                            | 福井県      |    |
| 平成19年9月21日 | A200700446 | 平成19年9月10日 | 平成19年9月19日 | 携帯電話                   | 火災      | 布団の上で携帯電話を充電しながら就寝し、朝起きると布団が焦げていたため消火した。その後、家人が外出中に同じ布団から発煙し、部屋中に煙が立ちこめた。現在、詳細を確認中。                      | 大阪府      |    |
| 平成19年9月26日 | A200700452 | 平成19年9月7日  | 平成19年9月21日 | 脚立                     | 重傷1名    | 当該製品を利用しての作業終了後、降りる際に足を踏み外して落下し、その際、上段より2段目のある踏棧と脚立支柱を固定している斜材補強金具の間の隙間(三角型部分)に左手親指が引っかかり切断した。現在、原因を調査中。 | 東京都      |    |
| 平成19年9月26日 | A200700453 | 平成19年9月13日 | 平成19年9月21日 | エアコン                   | 火災      | 家人が帰宅した際、台所付近からの出火を発見した。現在、原因を調査中。                                                                       | 奈良県      |    |

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名          | 被害状況 | 事故内容                                                                              | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年9月26日 | A200700454 | 平成19年9月12日 | 平成19年9月21日 | シェーバー用充電器    | 火災   | 家人が火災に気づき、出火元と推定される場所に当該機器があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。                                  | 兵庫県      |    |
| 平成19年9月26日 | A200700458 | 平成19年7月7日  | 平成19年9月21日 | 電動車椅子(ハンドル型) | 死亡1名 | 当該製品で、下り坂を走行中に花壇縁石に乗り上げて転倒し、外傷性ショックで死亡した。現在、原因を調査中。                               | 岩手県      |    |
| 平成19年9月26日 | A200700459 | 平成19年9月12日 | 平成19年9月21日 | 電気湯沸器        | 火災   | ホテルの客室で使用しているポット付近より出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                 | 京都府      |    |
| 平成19年9月26日 | A200700460 | 平成19年9月11日 | 平成19年9月21日 | エアコン         | 火災   | 当該機器を運転中に「パチパチ」と音がして火花が見え、煙が出た。当該機器の一部と壁の一部が焼損した。現在、原因を調査中。                       | 東京都      |    |
| 平成19年9月26日 | A200700461 | 平成19年9月7日  | 平成19年9月21日 | 電気冷蔵庫        | 火災   | 家人が帰宅した際、当該機器の後部付近が燃えていた。現在、原因を調査中。                                               | 山口県      |    |
| 平成19年9月28日 | A200700464 | 平成19年9月13日 | 平成19年9月26日 | 電気ストーブ       | 火災   | 電源コードを差したまま、当該製品をビニール袋で包み横倒しにして保管していたところ、何らかの原因により通電状態となり火災が発生した。カーペットと床の一部を焼損した。 | 宮城県      |    |

## ■消費生活用製品の重大製品事故一覧(平成19年10月公表分)

### 1. ガス機器・石油機器に関する事故

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日       | 製品名                  | 機種・型式       | 事業者名                            | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                                                             | 事故発生都道府県 | 備考                  |
|-------------|------------|------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 平成19年10月2日  | A200700467 | 平成19年9月17日 | 平成19年9月27日  | ガス給湯付ふろがま<br>(都市ガス用) | GQ-101      | 株式会社ノーリツ                        | 火災      | 給湯器の電源用コードのプラグ及び屋外防雨型コンセント部付近から出火した。現在、原因を調査中。                                                                                                                   | 岐阜県      |                     |
| 平成19年10月2日  | A200700468 | 平成19年8月28日 | 平成19年9月28日  | ガスこんろ(ガス種不明)         | IC-4800F    | パロマ工業株式会社                       | 火災      | 当該機器の使用していないグリルから発火し、排煙口から炎があがった。使用状況も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                              | 徳島県      |                     |
| 平成19年10月5日  | A200700475 | 平成19年9月20日 | 平成19年10月1日  | 石油給湯機付ふろがま           | JIB-7SAG    | 株式会社長府製作所                       | 火災      | 入浴中、警報が鳴ったので小屋の中に設置した当該製品を確認すると、小屋の中には煙が充満していたため、煙を排出し器具を確認した。更に30分後、ブレーカーが落ちたので、再度、様子を見に行くと、給水、出湯配管に巻いてある凍結予防ヒーター及び保温材が燃えており、浴室の壁、天井の一部及び当該機器内部を焼損した。現在、原因を調査中。 | 栃木県      |                     |
| 平成19年10月5日  | A200700484 | 平成19年9月22日 | 平成19年10月3日  | ガスこんろ(都市ガス用)         | PA-23F      | パロマ工業株式会社                       | 火災・軽傷1名 | 当該機器で揚げ物を調理中、その場を離れ戻ったところ、こんろの後方から火が出ていたため消火した。当該機器及び壁の一部を焼損した。家人が消火の際、軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。                                                                       | 愛知県      |                     |
| 平成19年10月10日 | A200700497 | 平成19年9月18日 | 平成19年10月5日  | 石油給湯機                | OQB-405Y    | 株式会社ノーリツ                        | 火災      | 当該機器を使用後、当該機器の排気口から煙が出ているのを発見した。事故原因は、部品のOリングが硬化・収縮したことにより灯油が漏れ、燃焼室内に流入し引火、機器焼損に至ったものと思われる。                                                                      | 兵庫県      | 平成14年10月24日からリコール実施 |
| 平成19年10月12日 | A200700500 | 平成19年10月1日 | 平成19年10月9日  | 石油給湯機                | RPH32KF     | TOTO株式会社<br>(製造:東陶ユプロ株<br>(解散)) | 火災      | 黒煙が見えたため、確認すると当該機器から発煙していた。事故原因は、油電磁弁に使用されているOリング(パッキン)が硬化、収縮し、油漏れが発生し、排気室内に留まった油に引火したと考えられる。                                                                    | 北海道      | 平成14年10月24日からリコール実施 |
| 平成19年10月12日 | A200700502 | 平成19年10月2日 | 平成19年10月10日 | ガスこんろ(都市ガス用)         | RTS-3SGE1-L | リンナイ株式会社                        | 火災      | ガスこんろを使用中、点火つまみ付近から出火していることに気がつき消火した。現在、原因を調査中。                                                                                                                  | 大阪府      |                     |
| 平成19年10月16日 | A200700511 | 平成19年10月4日 | 平成19年10月12日 | 石油給湯機                | OQB-302YS   | 株式会社ノーリツ                        | 火災      | 給湯使用中の当該機器から発煙した。事故原因は、部品のOリングが硬化・収縮したことにより灯油が漏れ、燃焼室内に流入し引火、機器焼損に至ったものと思われる。                                                                                     | 京都府      | 平成14年10月24日からリコール実施 |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名               | 機種・型式                                 | 事業者名       | 被害状況    | 事故内容                                                                                            | 事故発生日都道府県 | 備考                                             |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 平成19年10月19日 | A200700514 | 平成19年10月4日  | 平成19年10月15日 | ガスこんろ(都市ガス用)      | PA-3000M(以下不明)                        | パロマ工業株式会社  | 火災      | 当該機器のグリルで魚を調理中に火出し、当該機器が焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。                                                    | 大阪府       |                                                |
| 平成19年10月19日 | A200700517 | 平成19年10月7日  | 平成19年10月15日 | 石油給湯機             | OQB-302Y                              | 株式会社ノーリツ   | 火災      | 当該機器から発煙し、機器内部が焼損した。リコール対象品であり、電磁弁から漏れた油に引火したためと思われるが、現在、原因を調査中。                                | 茨城県       | 平成14年10月24日からリコール実施                            |
| 平成19年10月19日 | A200700521 | 平成19年10月6日  | 平成19年10月17日 | ガスこんろ(LPガス用)      | IC-DR37SBC-R                          | パロマ工業株式会社  | 火災・死亡1名 | 台所付近が出火元と思われる火災が発生し、家人が死亡した。出火元も含め、現在原因を調査中。                                                    | 福岡県       |                                                |
| 平成19年10月19日 | A200700522 | 平成19年10月7日  | 平成19年10月17日 | ガス炊飯器(都市ガス用)      | RR-07MKT2                             | リンナイ株式会社   | 火災      | プラスチック製衣装ケースの上に設置した当該製品で炊飯中、製品下部付近から火が出ているのに気がつきガス栓を閉め、消火した。ガス管の炊飯器側継ぎ手部分と衣装ケースが焼損した。現在、原因を調査中。 | 大阪府       | A200700525と同一事故<br>平成19年10月9日に原子力安全・保安院にて発表済事故 |
| 平成19年10月19日 | A200700525 | 平成19年10月7日  | 平成19年10月18日 | 屋内ゴム管(都市ガス用)      | EB40005-00002(大阪ガス株式会社品番:180-565(L型)) | 株式会社十川ゴム   | 火災      | プラスチック製衣装ケースの上に設置した当該製品で炊飯中、製品下部付近から火が出ているのに気がつきガス栓を閉め、消火した。ガス管の炊飯器側継ぎ手部分と衣装ケースが焼損した。現在、原因を調査中。 | 大阪府       | A200700522と同一事故<br>平成19年10月9日に原子力安全・保安院にて発表済事故 |
| 平成19年10月23日 | A200700524 | 平成19年10月11日 | 平成19年10月18日 | 半密閉式ガスふろがま(LPガス用) | TP-A14FE                              | 高木産業株式会社   | 火災      | 当該機器より、白煙が出ているのを発見した。当該機器内の漏電遮断器周辺の配線類や樹脂部品及び電装基板部の一部が焼損した。現在、原因を調査中。                           | 和歌山県      |                                                |
| 平成19年10月23日 | A200700527 | 平成19年8月26日  | 平成19年10月18日 | 石油ふろがま(薪兼用)       | BS-A30GM                              | 株式会社コロナ    | 火災      | 浴室に設置されている当該機器付近から出火する火災があった。事故原因は、当該機器の電源コードが経年劣化により短絡し、漏れていた灯油に引火したと思われる。                     | 北海道       |                                                |
| 平成19年10月23日 | A200700528 | 平成19年10月10日 | 平成19年10月19日 | 石油給湯機             | OTQ-302SAY                            | 株式会社ノーリツ   | 火災      | 当該機器から発煙しているのを発見し、機器内部を焼損した。事故原因は、部品のＯリングが硬化・収縮したことにより灯油が漏れ、燃焼室内に流入し引火、機器内部が焼損したことによる発煙と思われる。   | 愛知県       | 平成14年10月24日からリコール実施                            |
| 平成19年10月23日 | A200700533 | 平成19年10月10日 | 平成19年10月19日 | 屋外式ガス湯沸器(LPガス用)   | GW-20T2RY                             | 松下電器産業株式会社 | 重傷1名    | 当該機器を使用し、シャワーで子供を洗っていたら、熱い湯が出てきて子供が火傷を負った。現在、原因を調査中。                                            | 佐賀県       |                                                |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名                  | 機種・型式                 | 事業者名                          | 被害状況      | 事故内容                                                                                                                            | 事故発生都道府県 | 備考                           |
|-------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| 平成19年10月23日 | A200700534 | 平成19年10月17日 | 平成19年10月19日 | 半密閉式ガス湯沸器<br>(都市ガス用) | GQ-166WE-F            | 株式会社ノーリツ                      | CO中毒・軽傷5名 | 浴槽に給湯している間に家人の一人が気分が悪くなり、居間に居た別の家人が異常に気付いたが、5名が病院に搬送された。排気ガスが漏れて室内にガスが滞留したものと考えられるが、詳細については、現在、原因を調査中。                          | 埼玉県      | 平成19年10月17日に原子力安全・保安院にて発表済事故 |
| 平成19年10月26日 | A200700535 | 平成19年10月11日 | 平成19年10月22日 | 石油ふろがま(薪兼用)          | 不明                    | 株式会社長府製作所                     | 火災        | 当該機器付近から出火する火災が発生。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                                                             | 山口県      |                              |
| 平成19年10月26日 | A200700539 | 平成19年10月15日 | 平成19年10月23日 | 石油給湯機                | RPH32KE               | TOTO株式会社<br>(製造:東陶ユプロテック(解散)) | 火災        | 小屋から音がした後にプレーカーが作動した。給湯機を見てみると器具が焼損していた。事故原因は、油電磁弁に使用されているリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。           | 山形県      | 平成14年10月24日からリコール実施          |
| 平成19年10月26日 | A200700542 | 平成19年10月11日 | 平成19年10月23日 | 石油給湯機                | OQB-305Y              | 株式会社ノーリツ                      | 火災        | 浴槽を掃除した後に給湯をしていたところ窓の外が明るくなった。確認すると器具内部が焼損していた。事故の原因は、制御弁セットに使用されているリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。 | 東京都      | 平成14年10月24日からリコール実施          |
| 平成19年10月26日 | A200700543 | 平成19年10月13日 | 平成19年10月23日 | 屋外式ガス湯沸器(LPガス用)      | YS3203R(株式会社ハーマンブランド) | 株式会社ガスター                      | 火災        | 屋外に設置された当該機器が、爆発音とともに発煙し、内部を焼損した。現在、原因を調査中。                                                                                     | 大分県      | 平成19年10月16日に原子力安全・保安院にて公表済事故 |
| 平成19年10月26日 | A200700544 | 平成19年10月21日 | 平成19年10月24日 | 石油給湯機付ふろがま           | OTQ-302SAY            | 株式会社ノーリツ                      | 火災        | 洗面所でお湯を使用していると当該機器から煙が上がったため消火した。機器内部を焼損した。事故の原因は、制御弁セットに使用されているリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。     | 福島県      | 平成14年10月24日からリコール実施          |
| 平成19年10月26日 | A200700545 | 平成19年10月21日 | 平成19年10月24日 | 石油給湯機                | OQB-302Y              | 株式会社ノーリツ                      | 火災        | 当該機器から煙が上がっているのを発見し消火した。機器内部を焼損した。事故の原因は、制御弁セットに使用されているリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。              | 大分県      | 平成14年10月24日からリコール実施          |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名         | 機種・型式               | 事業者名                | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                              | 事故発生都道府県 | 備考                                                                           |
|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 平成19年10月2日 | A200700226 | 平成19年7月1日  | 平成19年7月12日 | 扇風機         | EF-613(富士通ゼネラルブランド) | 三洋電機株式会社            | 火災・軽傷1名 | 就寝時に電源を入れた。夜中に扇風機付近からの発火に気づき、家人が消火器で消火した。事故原因は、コンデンサーが長期使用の間に吸湿等で絶縁劣化を起こし、短絡時のスパークがコンデンサー充填剤や堆積したしたホコリ等に着火してモーターカバーに延焼したものと考えられる。 | 三重県      | 製造から30年以上経過した製品。<br>平成19年7月18日に製品起因が否か特定できていない事故として公表していたもの。<br>事業者による注意喚起実施 |
| 平成19年10月2日 | A200700317 | 平成19年8月5日  | 平成19年8月9日  | 扇風機         | H-35DA              | 東芝ホームテクノ株式会社        | 火災      | 当該機器から出火した火災が発生。事故原因は、長期使用によりモーターロックが発生し、モーターコイルが異常温度上昇し、絶縁劣化によるレアショートが起こり、発火したものと考えられる。                                          | 東京都      | 製造から30年以上経過した製品。<br>平成19年8月14日に製品起因が否か特定できていない事故として公表していたもの。                 |
| 平成19年10月2日 | A200700465 | 平成19年9月16日 | 平成19年9月27日 | 照明器具        | OL131175            | オーデリック株式会社          | 火災      | 点灯後しばらくして、当該製品から出火したため、消火した。製品内部からの出火であると思われるが、現在、原因を調査中。                                                                         | 東京都      |                                                                              |
| 平成19年10月2日 | A200700473 | 平成19年9月18日 | 平成19年9月28日 | テレビ(ブラウン管型) | C-14R18             | 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 | 火災      | テレビ視聴中に異臭とともに煙が出て出火し、製品本体の一部が溶解した。製品内部からの出火であると思われるが、現在、原因を調査中。                                                                   | 北海道      |                                                                              |
| 平成19年10月5日 | A200700247 | 平成19年7月6日  | 平成19年7月20日 | 照明器具        | KVB402-1LB          | 株式会社ミツヨシ            | 火災      | 当該製品を点灯約2時間後に天井付近より発煙した。調査のため反射板をはずしたところ、安定器より発火した。事故原因は、蛍光灯安定器のコイルの絶縁不良により異常電流が流れ、過熱・発火に至ったものと思われる。                              | 埼玉県      | 平成19年7月24日に製品起因が否か特定できていない事故として公表していたもの。                                     |
| 平成19年10月5日 | A200700476 | 平成19年9月22日 | 平成19年10月1日 | 食器洗い乾燥機     | NP-9200BP           | 松下電器産業株式会社          | 火災      | 当該製品から出火し、製品の一部とキッチンの天板の一部が焦げた。製品内部からの出火と思われるが、現在原因を調査中。                                                                          | 愛知県      |                                                                              |
| 平成19年10月5日 | A200700480 | 平成19年9月12日 | 平成19年10月2日 | 電子レンジ       | KRD-0106            | 小泉成器株式会社            | 火災      | 当該製品で弁当を温めていたところ、本体より発煙、発火した。事故原因は、機器運転中に扉を開閉し、電源の入切がラッチスイッチで繰り返されることでラッチスイッチの接点でスパークが発生し、接触不良となり、トラッキング現象が起こり火災に至ったと考えられる。       | 神奈川県     | 平成19年9月12日からリコール実施                                                           |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日       | 製品名       | 機種・型式              | 事業者名         | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                                       | 事故発生都道府県 | 備考                                       |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 平成19年10月10日 | A200700490 | 平成19年9月25日 | 平成19年10月4日  | 扇風機       | D40-P11            | 三菱電機株式会社     | 火災      | 当該製品を使用中、羽根が回転を停止したため、使用者がネジを外して製品内部を見たものの異常が無かったため再度組立て、電源コードを差し込んだまま放置した。翌朝、家人が臭いと煙に気づいて、当該製品を見たところ既に鎮火状態であった。現在、原因を調査中。                 | 神奈川県     | 製造から30年以上経過した製品                          |
| 平成19年10月10日 | A200700494 | 平成19年9月7日  | 平成19年10月5日  | ドライヤー     | HD-N1260DU         | 九州日立マクセル株式会社 | 火災      | 使用者が当該製品をコンセントに差し込んだまま、スイッチを「切」の状態にして外出後、製品から出火した。事故原因は、コンデンサーが耐電圧不足から電圧破壊を起こし、出火に至ったものと考えられる。                                             | 福岡県      | 平成18年10月24日からリコール実施                      |
| 平成19年10月10日 | A200700498 | 平成19年9月6日  | 平成19年10月5日  | 充電式誘導灯    | WH1201WP           | 松下電工株式会社     | 火災      | 長期間、玄関入口のコンセントに差込んで使用していたが点灯しなくなったため蓄電池を交換した。しばらく未使用であった後、使用するためにコンセントに差込んだところ発火した。機器を焼損し、コンセント周辺、壁及び床を焦がした。現在、原因を調査中。                     | 福井県      |                                          |
| 平成19年10月12日 | A200700178 | 平成19年6月10日 | 平成19年6月22日  | 電気冷蔵庫     | SJ-E35KC           | シャープ株式会社     | 火災      | 台所付近から異臭がすることに気づき、しばらくすると冷蔵庫付近から発煙した。事故原因は、始動リレー内部にあるPTC素子が故障し、過電流が流れたため異常発熱し、始動リレーの樹脂部が溶融し発煙に至ったものと考えられる。                                 | 東京都      | 平成19年6月27日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| 平成19年10月12日 | A200700289 | 平成19年7月24日 | 平成19年8月3日   | 電気冷蔵庫     | GR-2008T           | 東芝家電製造株式会社   | 火災      | 家人が外出中に火災が発生。事故原因は、当該製品の背面下部の圧縮機の始動リレー接点周辺部品の抵抗が低下しており、この部分でトラッキングが発生し、発煙、発火に至ったものと考えられる。                                                  | 東京都      | 平成19年8月7日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの  |
| 平成19年10月16日 | A200700507 | 平成19年8月14日 | 平成19年10月11日 | 扇風機       | EF-6KY             | 三洋電機株式会社     | 火災      | 当該製品から発煙・発火に気づき消火した。事故原因は、モーター巻線の絶縁劣化・コンデンサーの絶縁劣化・首振り部コードの屈曲疲労によるショート等、何らかの要因で発火したものと考えられる。                                                | 新潟県      | 製造から30年以上経過した製品<br>事業者による注意喚起実施          |
| 平成19年10月16日 | A200700509 | 平成19年10月9日 | 平成19年10月12日 | シェーバー用充電器 | ES1910用充電アダプターRC01 | 株式会社泉精器製作所   | 火災・軽傷1名 | シェーバー充電中に発火し、洗面化粧台、洗面所の壁を焼損した。事故原因は、充電器内の巻線に絶縁不良があり、巻線の一部が短絡して過電流が流れ、発熱し、最終的に発火したと考えられる。                                                   | 宮崎県      | 平成12年6月6日からリコール実施                        |
| 平成19年10月23日 | A200700191 | 平成19年6月7日  | 平成19年6月28日  | 電話交換機     | CT-208             | 岩崎通信機株式会社    | 火災      | 家人が焦げている臭いを感じた。調べたところ、電話交換機内の電源トランスの一部が焦げ、液漏れし、当該機器のみが損傷していた。事故原因は、直流電源回路のチョークコイルが絶縁劣化により短絡し、電源トランスに過電流が流れ、巻線が過熱し電源トランスの一部が焦げ異臭が発生したと思われる。 | 東京都      | 平成19年7月3日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの。 |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名       | 機種・型式                                             | 事業者名                          | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                               | 事故発生都道府県 | 備考                                                         |
|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 平成19年10月23日 | A200700529 | 平成19年10月10日 | 平成19年10月19日 | 電気こんろ     | HT-3510                                           | 日立熱機具株式会社<br>(現日立アプライアンス株式会社) | 火災      | 開店後の飲食店で火災が発生し、当該機器の上に置いてあった樹脂製まな板等が焼損した。事故原因は、当該機器前を通過する際、身体等や荷物の一部がこんろのつまみに接触してスイッチが入ったと思われる。                                    | 石川県      | 事業者による無償改修実施                                               |
| 平成19年10月23日 | A200700531 | 平成19年10月11日 | 平成19年10月19日 | 掃除機       | KCL-2500(小泉成器株式会社ブランド)                            | 三洋電機株式会社                      | 火災・軽傷1名 | 当該製品を使用していたところ、しばらくすると異音が生じて排気口より煙が出たため、移動させようとして本体を持った時に、手を火傷した。モーター部分に異常があったと思われるが、現在、原因を調査中。                                    | 東京都      |                                                            |
| 平成19年10月23日 | A200700532 | 平成19年10月14日 | 平成19年10月19日 | 電気こんろ     | HK-1102(株)日立ハウス<br>テック製ミニキッチン「KM-1203D」に組み込まれたもの) | 松下電器産業株式会社                    | 火災      | 家人が外出後、当該機器の上に置いてあった郵便物等が燃え、火災が発生した。事故原因は、家人が外出する際、身体または荷物が当該機器のつまみに触れてスイッチが入ったと思われる。                                              | 神奈川県     | 事業者による無償改修実施                                               |
| 平成19年10月26日 | A200700209 | 平成19年6月25日  | 平成19年7月3日   | エアコン(室外機) | AR405SXPV                                         | ダイキン工業株式会社                    | 火災      | ブレーカーが作動し、室内照明が消灯した。ベランダが赤く光っており確認したところ、エアコン室外機から出火していた。事故原因は、基板に取り付けられたリレーが何らかの原因で不具合を起こし、スパークが起こり、そのスパークが樹脂部品に引火し発火に至ったものと考えられる。 | 福岡県      | 平成19年7月5日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。                    |
| 平成19年10月26日 | A200700387 | 平成19年8月26日  | 平成19年9月4日   | 扇風機       | PJ-305TF                                          | シャープ株式会社                      | 火災      | 洗面所に置いてあった当該製品から出火する火災が発生した。事故の原因は、長期使用によりコンデンサ内部の誘電体が絶縁劣化し短絡状態となり、過電流が流れたため異常発熱が起こり、発火に至ったものと考えられる。                               | 岡山県      | 平成19年9月6日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。<br>製造から30年以上経過した製  |
| 平成19年10月26日 | A200700404 | 平成19年8月29日  | 平成19年9月7日   | 扇風機       | D-30PM                                            | 東芝ホームテクノ株式会社                  | 火災      | 当該製品から出火する火災が発生した。事故原因は、長期使用によるコンデンサの経年劣化により、モーターコイルの層間ショートが発生し、コイルの一部及びリード線の一部が焦げたものと考えられる。                                       | 長崎県      | 平成19年9月11日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。<br>製造から30年以上経過した製 |
| 平成19年10月31日 | A200700549 | 平成19年10月13日 | 平成19年10月25日 | 電子レンジ     | KRD-0106                                          | 小泉成器株式会社                      | 火災      | 当該製品で食品を解凍中に、本体より発煙、発火した。事故原因は、機器運転中に扉を開閉し、電源の入切がラッチスイッチで繰り返されることでラッチスイッチの接点でスパークが発生し、接触不良となり、トラッキング現象が起こり火災に至ったと思われる。             | 福島県      | 平成19年9月12日からリコール実施                                         |
| 平成19年10月31日 | A200700553 | 平成19年10月10日 | 平成19年10月25日 | 電気こんろ     | NK-1102(ミニキッチンに組み込まれたものであるがキッチンの型式は不明)            | 松下電器産業株式会社                    | 火災      | 調理を終え、油の入った鍋を当該製品の上に置いたまま外出した。帰宅すると、当該製品周辺及び壁、天井、吊り棚の一部が焼損し、鎮火していた。事故原因は、家人が外出する際、身体または荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入ったと思われる。               | 東京都      | 事業者による無償改修実施                                               |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名      | 機種・型式                | 事業者名               | 被害状況 | 事故内容                                                                  | 事故発生都道府県 | 備考                |
|-------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 平成19年10月31日 | A200700554 | 平成19年10月16日 | 平成19年10月26日 | 電子レンジ    | IM-574(岩谷産業株式会社ブランド) | 株式会社千石             | 火災   | 当該製品を使用中に煙が出て、製品下部より炎が見えた。事故原因は、ラッチスイッチの可動接点のカシメ不良により、発煙・発火に至ったと思われる。 | 広島県      | 平成15年9月2日からリコール実施 |
| 平成19年10月31日 | A200700556 | 平成19年10月18日 | 平成19年10月26日 | レンジフード   | FY-60HZ5AK           | 松下エコシステムズ株式会社      | 火災   | 当該製品のモーターコイルが焼損し、煙が出た。現在、原因を調査中。                                      | 東京都      |                   |
| 平成19年10月31日 | A200700560 | 平成19年10月15日 | 平成19年10月26日 | 温浴器(手足用) | セラピー21               | 株式会社CRADLE S<br>KY | 火災   | 当該製品を使用中に製品上部より煙が出た。事故原因は、水の温度を制御する温度調節器の基盤に付いているリレーの発熱によるものと思われる。    | 福島県      |                   |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名       | 被害状況 | 事故内容                                                                            | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年10月2日 | A200700466 | 平成19年8月21日 | 平成19年9月27日 | 花火        | 重傷1名 | 花火を持ち、ライターで火を点けたところ花火が急に燃え上がり、ライターを持った右手の人差し指と中指を火傷した。                          | 高知県      |    |
| 平成19年10月2日 | A200700470 | 平成19年9月19日 | 平成19年9月28日 | 電気がま      | 火災   | 当該製品が燃えているのを発見し、消火した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                          | 神奈川県     |    |
| 平成19年10月2日 | A200700471 | 平成19年9月19日 | 平成19年9月28日 | 電気冷蔵庫     | 火災   | 当該機器背面付近から火災が発生。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                               | 和歌山県     |    |
| 平成19年10月2日 | A200700472 | 平成19年8月15日 | 平成19年9月28日 | サンダル      | 重傷1名 | 使用者(小児)がエスカレーターの手すり寄りに乗っていたところ、母親に呼ばれ振り返った際に、足の指をエスカレーターに巻き込まれ重傷を負った。現在、原因を調査中。 | 福岡県      |    |
| 平成19年10月5日 | A200700474 | 平成19年9月20日 | 平成19年10月1日 | エアコン(室外機) | 火災   | エアコン室外機周辺から発煙しているのを発見し消火した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                    | 福岡県      |    |
| 平成19年10月5日 | A200700477 | 平成19年9月19日 | 平成19年10月1日 | エアコン(室外機) | 火災   | エアコン室外機周辺から出火しているのに気がつき消火した。当該製品と外壁を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                      | 大阪府      |    |
| 平成19年10月5日 | A200700478 | 平成19年8月3日  | 平成19年10月1日 | ミシン       | 重傷1名 | ミシン針に糸を通して最中に動きだし、左手人差し指に針が刺さった。                                                | 東京都      |    |
| 平成19年10月5日 | A200700479 | 平成19年9月23日 | 平成19年10月2日 | エアコン(室外機) | 火災   | エアコン室外機周辺から出火しているのに気がつき消火した。出火元も含め、原因を調査中。                                      | 埼玉県      |    |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名                  | 被害状況 | 事故内容                                                                             | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|------------|------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年10月5日  | A200700481 | 平成19年9月17日 | 平成19年10月2日 | リチウムイオンバッテリー（電動リール用） | 火災   | 電動リールを車に乗せて自宅に帰宅し、車のドアを開けた際、電動リールが転がり落ちてしまったため、それを拾い上げようとした時、製品から発火した。現在、原因を調査中。 | 大阪府      |    |
| 平成19年10月5日  | A200700482 | 平成19年9月21日 | 平成19年10月3日 | テレビ（ブラウン管型）          | 火災   | テレビ視聴中、画面が出なくなり、本体左後方から煙が出たため、電源プラグを抜いた。製品内部から出火したと思われるが、現在、原因を調査中。              | 福岡県      |    |
| 平成19年10月5日  | A200700483 | 平成19年9月17日 | 平成19年10月3日 | エアコン（室外機）            | 火災   | エアコン室外機付近から火が出ているのを発見し消火した。当該機器と家屋の壁や雨戸等を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                  | 埼玉県      |    |
| 平成19年10月10日 | A200700485 | 平成19年9月20日 | 平成19年10月4日 | 電動車いす（ハンドル型）         | 死亡1名 | 使用者が当該製品で舗装されていない畦道を走行中、高低差が1mある側溝に転落した。現在、原因を調査中。                               | 山形県      |    |
| 平成19年10月10日 | A200700486 | 平成19年9月7日  | 平成19年10月4日 | 圧力鍋                  | 重傷1名 | 当該製品を使用して調理中、安全弁が動かないので火を止めて放置した際に、当該製品の蓋が飛んで内容物が身体にかかり火傷した。現在、原因を調査中。           | 島根県      |    |
| 平成19年10月10日 | A200700487 | 平成19年9月24日 | 平成19年10月4日 | 掃除機                  | 火災   | 当該製品を使用中に製品からと思われる発火があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                       | 東京都      |    |
| 平成19年10月10日 | A200700488 | 平成19年9月9日  | 平成19年10月4日 | 換気扇（浴室用）             | 火災   | 浴室の天井に取り付けられている当該製品から出火し、ルーバーが落下して、天井が煤けた。現在、原因を調査中。                             | 神奈川県     |    |
| 平成19年10月10日 | A200700489 | 平成19年8月10日 | 平成19年10月4日 | ミシン                  | 火災   | 当該製品のモーター部より発煙・発火した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。                                           | 千葉県      |    |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日       | 製品名         | 被害状況 | 事故内容                                                                                          | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年10月10日 | A200700492 | 平成19年9月26日 | 平成19年10月4日  | テレビ(ブラウン管型) | 火災   | 当該製品のスイッチを入れた際に、当該製品周辺より発煙し、煤で部屋が汚損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                       | 千葉県      |    |
| 平成19年10月12日 | A200700499 | 平成19年9月1日  | 平成19年10月9日  | 玩具          | 重傷1名 | 製品本体の両側にある紐を引っばると製品本体が高速で回転するおもちゃを使用中に製品の一部分が飛んで、右目に当たり重傷を負った。現在、原因を調査中。                      | 広島県      |    |
| 平成19年10月12日 | A200700501 | 平成19年9月30日 | 平成19年10月10日 | エアコン(室外機)   | 火災   | エアコンを運転するとブレーカーが落ちた。数回、同じ事を繰り返すとブレーカが落ちなくなったため、そのままエアコンを使用し続けたところ、エアコン室外機から発煙した。現在、原因を調査中。    | 東京都      |    |
| 平成19年10月16日 | A200700504 | 平成19年9月28日 | 平成19年10月11日 | 電気こんろ       | 火災   | 消費者が不在時に、当該製品の上に置いていたものが燃えていた。使用状況を含め、現在、原因を調査中。                                              | 京都府      |    |
| 平成19年10月16日 | A200700505 | 平成19年10月5日 | 平成19年10月11日 | エアコン(室外機)   | 火災   | エアコン冷房運転中、屋上に設置してある当該製品から発煙していた。使用状況を含め、現在、原因を調査中。                                            | 沖縄県      |    |
| 平成19年10月16日 | A200700506 | 平成19年10月6日 | 平成19年10月11日 | 電気洗濯機       | 火災   | 当該製品運転中にエラー報知にて、運転が停止した。濡れた洗濯物を取り出そうとして、脱水を設定し運転を開始したところ、異臭がして当該製品左下部が赤く見えたため、消火した。現在、原因を調査中。 | 愛知県      |    |
| 平成19年10月16日 | A200700508 | 平成19年8月1日  | 平成19年10月12日 | 自転車用幼児座席    | 重傷1名 | 幼児を後用幼児座席に乗せ自転車で坂道を下っている時、突然、後用幼児座席の左側足乗せ部分が外れ、幼児の左足が後ろ車輪に挟み込まれ、踵部を9針縫う裂傷を負った。現在、原因を調査中。      | 大阪府      |    |
| 平成19年10月16日 | A200700510 | 平成19年10月6日 | 平成19年10月12日 | 電気洗濯機       | 火災   | 当該製品が出火元と思われる火災が発生した。当該製品を焼損し、床と壁の一部が煤けた。現在、原因を調査中。                                           | 三重県      |    |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日       | 製品名                         | 被害状況    | 事故内容                                                                                 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年10月19日 | A200700512 | 平成19年9月15日 | 平成19年10月15日 | 電気こんろ                       | 火災      | 電気こんろ付近から出火する火災が発生した。電気こんろの上に置いていた簡易ガスこんろが焼損した。                                      | 大阪府      |    |
| 平成19年10月19日 | A200700515 | 平成19年8月26日 | 平成19年10月15日 | 折り畳みテーブル<br>(キャンプ用)         | 重傷1名    | 自宅内で椅子一体型の当該テーブルの上にコンロと鍋を置き、椅子に座ったところ、椅子の脚が畳まれ転倒した。その際、鍋が落下し左腿に火傷を負った。               | 東京都      |    |
| 平成19年10月19日 | A200700516 | 平成19年10月3日 | 平成19年10月15日 | ライター(ガス注入式)                 | 火災      | ボンという音がしたので居間に行ってみると火災が発生していた。中心部には当該ライターが溶解しており、テレビとテレビ台、絨毯等が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。 | 滋賀県      |    |
| 平成19年10月19日 | A200700519 | 平成19年8月5日  | 平成19年10月16日 | リチウムポリマーバッテリー(ラジオコントロール玩具用) | 火災      | リチウムポリマーバッテリーを充電中に発火した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。                                            | 兵庫県      |    |
| 平成19年10月19日 | A200700520 | 平成19年9月30日 | 平成19年10月17日 | エアコン(室外機)                   | 火災      | エアコン室外機付近から出火する火災が発生。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                               | 石川県      |    |
| 平成19年10月19日 | A200700523 | 平成19年10月3日 | 平成19年10月17日 | 電気ストーブ(オイルヒーター)             | 火災・軽傷1名 | 当該製品の置いてあった部屋が出火元と思われる火災が発生し、煙により目に軽傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。                          | 千葉県      |    |
| 平成19年10月23日 | A200700526 | 平成19年8月27日 | 平成19年10月18日 | 折りたたみ自転車                    | 重傷1名    | 坂道を下っていたところ、スピードが出すぎたためにブレーキを掛けたところ、突然ハンドルがぐらついてコントロールを失い転倒した。現在、原因を調査中。             | 大阪府      |    |
| 平成19年10月23日 | A200700530 | 平成19年9月11日 | 平成19年10月19日 | コーヒーマーカー                    | 火災      | 台所付近が出火元と思われる火災が発生し、台所の壁、天井が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                   | 大阪府      |    |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名         | 被害状況 | 事故内容                                                                             | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年10月26日 | A200700540 | 平成19年10月13日 | 平成19年10月23日 | ソーラー発電システム  | 火災   | ベランダに干した布団が燃えているのを発見し消火した。布団が焼損し、布団に接触していた太陽電池モジュール及び固定架台が変色した。出火元も含め、現在、原因を調査中。 | 熊本県      |    |
| 平成19年10月26日 | A200700546 | 平成19年10月14日 | 平成19年10月24日 | エアゾール缶(殺虫剤) | 火災   | 天井裏に巣を作ったスズメバチを駆除するため、殺虫剤をスプレーした。1本目を使い終わり、2本目を使用していたところ出火した。現在、原因を調査中。          | 島根県      |    |
| 平成19年10月26日 | A200700547 | 平成19年10月15日 | 平成19年10月24日 | 踏み台         | 重傷1名 | 踏み台の最上段に乗って作業をしていたところ、ガクンとなりバランスを崩して落下し、左手首を骨折した。現在、原因を調査中。                      | 東京都      |    |
| 平成19年10月31日 | A200700548 | 平成19年10月16日 | 平成19年10月25日 | 踏み台         | 重傷1名 | 当該製品を使用して窓ガラスを拭いていたところ、転落し右肋骨を骨折した。現在、原因を調査中。                                    | 愛知県      |    |
| 平成19年10月31日 | A200700550 | 平成19年10月13日 | 平成19年10月25日 | 充電器(電動車いす用) | 重傷1名 | 通電状態の当該製品の充電コネクター端子部が、長時間、肌に接触していたことにより、右腕肘部を火傷した。現在、原因を調査中。                     | 大阪府      |    |
| 平成19年10月31日 | A200700552 | 平成19年10月15日 | 平成19年10月25日 | ビデオデッキ      | 火災   | 当該製品より発煙した。現在、原因を調査中。                                                            | 東京都      |    |
| 平成19年10月31日 | A200700555 | 平成19年10月13日 | 平成19年10月26日 | 発電機         | 火災   | 車の車内後部荷台で当該製品を作動させていたところ、当該製品及び後部座席が燃えていた。現在、原因を調査中。                             | 大阪府      |    |
| 平成19年10月31日 | A200700557 | 平成19年9月30日  | 平成19年10月26日 | スチーマー(顔用)   | 重傷1名 | 当該製品を使用中に、当該製品の吹き出し口より、お湯とスチームが吹き出し、首から胸にかけて火傷を負った。現在、原因を調査中。                    | 東京都      |    |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名      | 被害状況 | 事故内容                                                                                 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年10月31日 | A200700558 | 平成19年10月19日 | 平成19年10月26日 | 携帯電話     | 火災   | 卓上ホルダで充電中、音がし、電池が本体から飛び出しカーベツト上に落下した。電池が発熱及び発煙しており、フローリング床及びカーベツトの一部を焼損した。現在、原因を調査中。 | 愛知県      |    |
| 平成19年10月31日 | A200700559 | 平成19年7月1日   | 平成19年10月26日 | 折りたたみ自転車 | 重傷1名 | 自転車に乗ってゆるい左カーブを走行中に転倒した。現在、原因を調査中。                                                   | 東京都      |    |

## ■消費生活用製品の重大製品事故一覧(平成19年11月公表分)

### 1. ガス機器・石油機器に関する事故

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名              | 機種・型式                                   | 事業者名                        | 被害状況               | 事故内容                                                                                                                                                  | 事故発生都道府県 | 備考                                             |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 平成19年11月2日  | A200700561 | 平成19年10月19日 | 平成19年10月29日 | 電気こんろ            | CR-1201A(ミニキッチンに組み込まれたものであるがキッチンの型式は不明) | 三菱電機株式会社                    | 火災                 | 家人が留守中に電気こんろの上に置かれたやかんが空焚き状態となり、こんろの近傍に置かれていたゴミ袋が焼損した。事故原因は、家人が外出する際、身体または荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入ったと思われる。                                               | 東京都      | 事業者による無償改修実施                                   |
| 平成19年11月2日  | A200700566 | 平成19年10月13日 | 平成19年10月31日 | 電子レンジ            | DMO-H76S                                | 大宇電子ジャパン株式会社                | 火災                 | 当該製品を使用中に上部オープンヒーターの配線コネクターの差込部位と配線の一部が焼損した。現在、原因を調査中。                                                                                                | 大阪府      |                                                |
| 平成19年11月6日  | A200700574 | 平成19年10月27日 | 平成19年11月2日  | ガス給湯付ふろがま(LPガス用) | GRQ-162                                 | 株式会社ノーリツ                    | 火災                 | 追い焚きしようとしたが着火せず、何度目かの操作でボンと音がし発煙した。事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品(ガスガバナ)内の設計不良により、ダイヤフラム(ガス圧調整のためのゴム膜)の長時間使用でダイヤフラムの劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスが器具内で発火し器具を焼損させたと推定される。 | 東京都      | 平成19年6月9日リコール実施<br>平成19年10月31日に原子力安全保安院にて発表済事故 |
| 平成19年11月9日  | A200700576 | 平成19年10月26日 | 平成19年11月5日  | 石油給湯機            | RPH32KE                                 | TOTO株式会社<br>(製造:東陶ユブロ株(解散)) | 火災                 | 室内の照明が消えたため、給湯機本体を確認すると内部が焼損していた。事故原因は、油電磁弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。                                       | 秋田県      | 平成14年10月24日からリコール実施                            |
| 平成19年11月9日  | A200700577 | 平成19年10月30日 | 平成19年11月5日  | 石油給湯機            | RPH40KF                                 | TOTO株式会社<br>(製造:東陶ユブロ株(解散)) | 火災                 | 給湯機の使用を停止した後も、器具内部に漏れて溜まっていた灯油が燃え続けたため、機器内部を焼損した。事故原因は、油電磁弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。                       | 北海道      | 平成14年10月24日からリコール実施                            |
| 平成19年11月13日 | A200700590 | 平成19年11月1日  | 平成19年11月9日  | ガス小型湯沸器(都市ガス用)   | YR541                                   | 株式会社ハーマンプロ                  | CO中毒・軽傷2名          | 当該機器を使用中に2名が気分が悪くなった。現在、原因を調査中。                                                                                                                       | 奈良県      | 平成19年11月2日に原子力安全保安院にて発表済事故                     |
| 平成19年11月16日 | A200700595 | 平成19年11月3日  | 平成19年11月12日 | 石油温風暖房機(開放式)     | FH-554DXR                               | 株式会社コロナ                     | 火災                 | 当該製品から出火し、畳や壁を焼損した。現在、原因を調査中。                                                                                                                         | 長野県      |                                                |
| 平成19年11月16日 | A200700598 | 平成19年11月4日  | 平成19年11月13日 | 石油温風暖房機(密閉式)     | BH-3521G                                | 株式会社長府製作所                   | 火災<br>死亡1名<br>軽傷1名 | 当該製品が設置している部屋が火元とみられる火災が発生し、家人1名が死亡し、1名が火傷を負った。出火当時、当該製品を運転していたかは不明であり、出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                              | 長野県      |                                                |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名             | 機種・型式               | 事業者名                       | 被害状況         | 事故内容                                                                                                                             | 事故発生都道府県 | 備考                          |
|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 平成19年11月16日 | A200700601 | 平成19年9月16日  | 平成19年11月13日 | ガスグリラー（LPガス用）   | SG-35               | 株式会社アサヒサンレッド               | CO中毒<br>軽症1名 | 当該製品を使用中、軽症の一酸化炭素中毒になった。現在、原因を調査中。                                                                                               | 岩手県      |                             |
| 平成19年11月16日 | A200700608 | 平成19年11月1日  | 平成19年11月14日 | ガスこんろ（LPガス用）    | MG-133CF            | パロマ工業株式会社                  | 火災           | 当該機器のこんろの上に網を置いて魚を焼いていたところ出火した。現在、原因を調査中。                                                                                        | 三重県      |                             |
| 平成19年11月20日 | A200700609 | 平成19年11月4日  | 平成19年11月15日 | 石油ストーブ          | SX-24               | 株式会社コロナ                    | 火災・軽傷2名      | 当該製品が置いてあった部屋が火元と思われる火災が発生し、2名が軽い火傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                                        | 北海道      |                             |
| 平成19年11月20日 | A200700611 | 平成19年11月3日  | 平成19年11月15日 | 石油ストーブ          | R-33                | 株式会社トヨトミ                   | 火災           | 当該製品の天板の上に鍋をのせ、ストーブを点火した。しばらくすると、当該製品の下部から炎が上がっていた。現在、原因を調査中。                                                                    | 三重県      |                             |
| 平成19年11月20日 | A200700616 | 平成19年10月14日 | 平成19年11月15日 | ガストーチ           | RZ-710              | 新富士バーナー株式会社                | 重傷1名         | 囲炉裏の炭火を起こすため、当該製品で炭に着火させようとしたところ、爆発し、両手に火傷を負った。現在、原因を調査中。                                                                        | 茨城県      |                             |
| 平成19年11月20日 | A200700617 | 平成19年11月8日  | 平成19年11月16日 | 石油給湯機           | RPH32KE             | TOTO株式会社（製造：東陶ユブロ株式会社（解散）） | 火災           | 台所でお湯を使用中に外で音がしたため、当該機器を見てみると煙突から黒煙が発生し、器具が焼損していた。事故原因は、油電磁弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。 | 長野県      | 平成14年10月24日からリコール実施         |
| 平成19年11月20日 | A200700618 | 平成19年10月22日 | 平成19年11月16日 | 石油ふろがま          | CK-12JT             | 株式会社長府製作所                  | 火災           | ふろがまのスイッチを入れた際に建物外周部に設置されている当該機器から煙が出て、機器本体を焼損した。現在、原因を調査中。                                                                      | 東京都      |                             |
| 平成19年11月22日 | A200700624 | 平成19年11月9日  | 平成19年11月19日 | 石油給湯機付ふろがま      | UKB-3800HTX(MS)     | 株式会社コロナ                    | 火災           | 給湯機を使用後に屋外で爆発音が聞こえ、確認すると給湯機から炎があがっていた。現在、原因を調査中。                                                                                 | 秋田県      |                             |
| 平成19年11月22日 | A200700625 | 平成19年11月10日 | 平成19年11月19日 | 屋外式ガス湯沸器（都市ガス用） | YS2020R             | 株式会社ハーマンプロ                 | 火災           | 機器使用中に排気口から炎と煤が出て、機器の右側にあった雨どいの一部が焼損した。現在、原因を調査中。                                                                                | 鹿児島県     |                             |
| 平成19年11月27日 | A200700630 | 平成19年11月8日  | 平成19年11月21日 | ガス栓             | YOF-100FC（矢崎総業ブランド） | 大洋技研工業株式会社                 | 火災・軽傷2名      | ガスこんろに点火しようとしたところ、爆発し、壁、床の一部を焼損し、2名が火傷を負った。現在、原因を調査中。                                                                            | 埼玉県      | 平成19年11月13日に原子力安全保安院にて発表済事故 |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名                | 機種・型式                                                               | 事業者名       | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                            | 事故発生都道府県 | 備考                                                 |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 平成19年11月27日 | A200700633 | 平成19年11月12日 | 平成19年11月21日 | 屋外式ガス湯沸器(都市ガス用)    | NH-1600                                                             | リンナイ株式会社   | 火災      | 当該機器を使用するため点火操作を繰り返し行った際、煙が出たため消火した。現在、原因を調査中。                                                                                  | 東京都      | 平成19年11月15日に原子力安全保安院にて発表済事故                        |
| 平成19年11月27日 | A200700634 | 平成19年11月6日  | 平成19年11月21日 | 石油ストーブ             | RX-D27W                                                             | 株式会社コロナ    | 火災      | 当該製品付近が火元と思われる火災が発生した。出火当時、ストーブの火は消えてあったことから、出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                                  | 埼玉県      |                                                    |
| 平成19年11月27日 | A200700637 | 平成19年11月19日 | 平成19年11月22日 | 石油給湯機              | OQB-302Y                                                            | 株式会社ノーリツ   | 火災      | 当該製品を使用中に煙が上がっているのに気づき、消火した。事故原因は、制御弁セットに使用されているＯリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。                    | 茨城県      | 平成14年10月24日からリコール実施                                |
| 平成19年11月27日 | A200700638 | 平成19年11月18日 | 平成19年11月22日 | 石油給湯機              | OQB-405F                                                            | 株式会社ノーリツ   | 火災      | ボイラー室からの煙で当該製品の焼損に気付いた。この火災で、ボイラー室の内壁と扉が一部焼損した。事故原因は、制御弁セットに使用されているＯリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。 | 愛知県      | 平成14年10月24日からリコール実施                                |
| 平成19年11月27日 | A200700639 | 平成19年10月24日 | 平成19年11月22日 | ガスこんろ(LPガス用)       | 不明                                                                  | パロマ工業株式会社  | 火災・軽傷1名 | 台所が火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                                                             | 神奈川県     |                                                    |
| 平成19年11月27日 | A200700640 | 平成19年11月13日 | 平成19年11月22日 | 屋外式ガス湯沸器(LPガス用)    | TP-SQ240QR                                                          | 高木産業株式会社   | 火災      | 近所の住人が、当該機器から出火している事に気づき、ガスボンベのバルブを閉めた。現在、原因を調査中。                                                                               | 静岡県      |                                                    |
| 平成19年11月30日 | A200700652 | 平成19年11月17日 | 平成19年11月27日 | ガスふろがま用バーナー(都市ガス用) | TA-097UET(友伸工業(株)(倒産)製ふろがま「KV-KA-7」に組み込まれたもので(株)オカキンプランドとして販売されたもの) | 株式会社世田谷製作所 | 火災      | ふろがま付近から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。                                                                                                  | 大阪府      | 平成19年11月17日に原子力安全・保安院にて公表済事故<br>平成19年4月19日からリコール実施 |
| 平成19年11月30日 | A200700658 | 平成19年11月23日 | 平成19年11月28日 | 石油給湯機付ふろがま         | OTQ-302SAY                                                          | 株式会社ノーリツ   | 火災      | 給湯機を使用後、機器の焼損に気づき消火した。事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のＯリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。                       | 石川県      | 平成14年10月24日からリコール実施                                |
| 平成19年11月30日 | A200700659 | 平成19年11月22日 | 平成19年11月28日 | 石油給湯機              | OQB-302Y                                                            | 株式会社ノーリツ   | 火災      | 給湯使用中にブレーカが作動したため確認したところ、給湯機から発煙しており、機器内部を焼損した。現在、原因を調査中。                                                                       | 広島県      | 平成14年10月24日からリコール実施                                |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名         | 機種・型式                                   | 事業者名           | 被害状況       | 事故内容                                                                                                    | 事故発生都道府県 | 備考                                                  |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 平成19年11月2日  | A200700561 | 平成19年10月19日 | 平成19年10月29日 | 電気こんろ       | CR-1201A(ミニキッチンに組み込まれたものであるがキッチンの型式は不明) | 三菱電機株式会社       | 火災         | 家人が留守中に電気こんろの上に置かれたやかんが空焚き状態となり、こんろの近傍に置かれていたゴミ袋が焼損した。事故原因は、家人が外出する際、身体または荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入ったと思われる。 | 東京都      | 事業者による無償改修実施                                        |
| 平成19年11月2日  | A200700566 | 平成19年10月13日 | 平成19年10月31日 | 電子レンジ       | DMO-H76S                                | 大宇電子ジャパン株式会社   | 火災         | 当該製品を使用中に上部オープンヒーターの配線コネクタの差込部位と配線の一部が焼損した。現在、原因を調査中。                                                   | 大阪府      |                                                     |
| 平成19年11月6日  | A200700447 | 平成19年9月8日   | 平成19年9月19日  | ディスプレイモニター  | GM-V42                                  | 日本ビクター株式会社     | 火災         | 当該機器の映像が出ないため、電源を入れ直して、背面を見たところ、機器内部での発火が確認された。事故原因は、プラズマパネルに使用しているフィルムコンデンサの不良品が混入し、当該部品から発火したと思われる。   | 山口県      | 平成19年9月26日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの。                  |
| 平成19年11月6日  | A200700567 | 平成19年10月28日 | 平成19年10月31日 | エアゾール式簡易消火具 | 「ヤマトボーイKT」                              | ヤマトプロテック株式会社   | 重傷1名       | キッチンに置いてあった当該製品が破裂した。驚いてキッチンの角にぶつかり、左脇腹を打撲、肋骨を骨折した。事故原因は、容器内部の腐食の進行により、破裂に至ったものと思われる。                   | 千葉県      | 平成17年7月1日からリコール実施<br>総務省消防庁において消防機関を通じて注意喚起を行っているもの |
| 平成19年11月6日  | A200700568 | 平成19年10月21日 | 平成19年11月1日  | 食器乾燥機       | KDE-2000(小泉成器ブランド)                      | 株式会社千石         | 火災         | 当該機器スイッチ部より出火した。スイッチ部が焼損し、上部カバーが熱変形した。現在、原因を調査中。                                                        | 長崎県      |                                                     |
| 平成19年11月9日  | A200700585 | 平成19年10月30日 | 平成19年11月7日  | アイロン        | SG-5888B                                | イー・ピー・アイ株式会社   | 火災         | ジーンズショップで当該製品を使用中、焦げくさい臭いがしたため確認すると、製品から発煙していたので消火した。製品内部の不具合から発煙したと思われるが、現在、原因を調査中。                    | 東京都      |                                                     |
| 平成19年11月13日 | A200700587 | 平成19年10月28日 | 平成19年11月8日  | デスクトップパソコン  | Dimension2400C                          | デル株式会社         | 火災         | 当該製品の電源投入直後、背面が一瞬明るくなり、発煙した。不良部品の混入により発煙したものと思われるが、現在、原因を調査中。                                           | 東京都      |                                                     |
| 平成19年11月13日 | A200700592 | 平成19年10月15日 | 平成19年11月9日  | 椅子(キャスター付き) | CX-04A                                  | 有限会社ウィルリミテッド   | 重傷1名       | 当該製品を使用中に座面のアクリルが割れて転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。                                                               | 広島県      |                                                     |
| 平成19年11月16日 | A200700066 | 平成19年5月23日  | 平成19年5月30日  | 電気冷蔵庫       | LR-A17PS                                | エルジー電子ジャパン株式会社 | 火災<br>軽傷1名 | 冷蔵庫から出火し、冷蔵庫と壁を焼損した。その際、子供が水を掛けて消火した時に煙を吸い軽傷を負った。製品内部からの出火であるが、出火した原因については、引き続き調査中。                     | 北海道      | 平成19年6月4日に製品起因が否か特定できていない事故として公表していたもの。             |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名          | 機種・型式                                   | 事業者名                                   | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                                                                                                                                                    | 事故発生都道府県 | 備考                                       |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 平成19年11月16日 | A200700338 | 平成19年8月13日  | 平成19年8月20日  | 電気冷蔵庫        | LR-A17PS                                | エルジー電子ジャパン株式会社                         | 火災   | 居間でテレビを見ていると、キッチンの方で「ボン」という音が聞こえたので確認すると、冷蔵庫から発煙していたのでコンセントを抜き消火をした。製品内部からの出火であるが、出火した原因については、引き続き調査中。                                                                                                                                                  | 大阪府      | 平成19年8月24日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。 |
| 平成19年11月22日 | A200700318 | 平成19年8月1日   | 平成19年8月9日   | 自動車バッテリー用充電器 | SE-51                                   | 株式会社ユアサコーポレーション(現 株式会社ジーエス・ユアサパワーサプライ) | 火災   | 電動遊具用バッテリーを充電中、火災が発生し、当該製品及び倉庫の壁や天井を一部焼損した。事故原因は、充電が禁止されている電動遊具用のバッテリーに充電したことに加え、充電器の切り替えスイッチを「充電」モードではなく充電が禁止されている「エンジン始動補助」モードで繰り返し充電が行われたことから、製品内部が発熱し、ダイオードが損傷したため、発煙・発火に至ったものと思われる。当該事故は、同社において適合外のバッテリーへの使用について、注意喚起を行っていないことから誤使用による事故ではないと判断した。 | 兵庫県      | 平成19年8月14日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。 |
| 平成19年11月22日 | A200700623 | 平成19年11月10日 | 平成19年11月19日 | シェーバー用充電器    | ES1910用充電アダプターRC01                      | 株式会社泉精器製作所                             | 火災   | シェーバー充電中に発火し、洗面化粧台、洗面所の壁を焼損した。事故原因は、充電器内の巻線に絶縁不良があり、巻線の一部が短絡して過電流が流れ、発熱し、最終的に発火したと考えられる。                                                                                                                                                                | 大阪府      | 平成12年6月6日からリコール実施                        |
| 平成19年11月22日 | A200700626 | 平成19年11月9日  | 平成19年11月20日 | 電気こんろ        | IBI-227RE-2N                            | 株式会社萬品電機製作所                            | 火災   | 帰宅すると、部屋中が煤だらけになっており、こんろの上に置いていた樹脂製容器が溶解していた。事故原因は、外部からのノイズの影響で誤動作によりスイッチが入り火災に至ったものと思われる。                                                                                                                                                              | 静岡県      | 平成18年9月15日からリコール実施                       |
| 平成19年11月22日 | A200700627 | 平成19年11月10日 | 平成19年11月20日 | 電気こんろ        | HT-1250(ミニキッチンに組み込まれたものであるが、キッチンの型式は不明) | 日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)             | 火災   | 家人が外出した後、火災が発生し、こんろの上に置いてあった可燃物が焼損した。事故原因は、家人が外出する際、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入ったことが考えられる。                                                                                                                                                                | 神奈川県     | 事業者による無償改修実施                             |
| 平成19年11月27日 | A200700644 | 平成19年11月16日 | 平成19年11月26日 | 電気がま         | RZ-AS18                                 | 株式会社日立ホームテック(現 日立アプライアンス株式会社)          | 火災   | 当該製品で炊飯中に製品内部が焼損し、操作パネル部が溶融した。製品内部からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。                                                                                                                                                                                                | 和歌山県     |                                          |
| 平成19年11月30日 | A200700648 | 平成19年7月10日  | 平成19年11月27日 | 扇風機          | EF-6YX                                  | 三洋電機株式会社                               | 火災   | 当該製品のスイッチを入れると、しばらくして発煙し、炎が見えたので消火した。事故原因は、長期使用により、コンデンサが劣化し、出火に至ったものと思われる。                                                                                                                                                                             | 大阪府      | 製造から30年以上経過した製品<br>事業者による注意喚起実施          |
| 平成19年11月30日 | A200700651 | 平成19年11月15日 | 平成19年11月27日 | 電気こたつ用コード    | 小泉成器(株)ブランド「KTS5382」に付属しているコード          | 株式会社仲野電機製作所                            | 火災   | こたつの中間スイッチ部のコード付根付近から出火し、こたつ布団が焼損した。事故原因は、長期使用によりコードが断線し、短絡によるスパークが発生し、こたつ布団に引火したものである。                                                                                                                                                                 | 大阪府      |                                          |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日      | 製品名       | 被害状況 | 事故内容                                                                                  | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年11月6日  | A200700570 | 平成19年10月23日 | 平成19年11月2日 | 電気こんろ     | 火災   | 当該製品を設置している右壁面が煤ける火災が発生した。現在、原因を調査中。                                                  | 東京都      |    |
| 平成19年11月6日  | A200700571 | 平成19年10月24日 | 平成19年11月2日 | 電気冷蔵庫     | 火災   | 当該製品からの発煙を発見し、ブレーカーを落とし消火した。現在、原因を調査中。                                                | 東京都      |    |
| 平成19年11月6日  | A200700573 | 平成19年8月29日  | 平成19年11月2日 | 照明器具      | 火災   | 当該製品内に引き込まれた電源線付近から発煙・発火し、製品の一部と天井の一部を焼損した。現在、原因を調査中。                                 | 千葉県      |    |
| 平成19年11月9日  | A200700575 | 平成19年10月10日 | 平成19年11月5日 | 自転車       | 重傷1名 | 自転車走行中に樹脂製の後泥除けが後輪に巻き込まれ転倒し、右肘の骨にひびが入る等の怪我を負った。現在、原因を調査中。                             | 大阪府      |    |
| 平成19年11月9日  | A200700579 | 平成19年10月28日 | 平成19年11月6日 | エアコン      | 火災   | エアコン室内機周辺から出火しているのに気がつき、消火した。当該機器の右側下部が焼損し、壁等が煤けた。現在、原因を調査中。                          | 東京都      |    |
| 平成19年11月9日  | A200700580 | 平成19年10月30日 | 平成19年11月6日 | 電子レンジ     | 火災   | 電子レンジを使用中パチパチと音がして火花が発生し、庫内の一部が焦げた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。                                 | 大阪府      |    |
| 平成19年11月9日  | A200700582 | 平成19年8月22日  | 平成19年11月7日 | 自転車       | 重傷1名 | 自転車で走行中、前フォークが破損し転倒し、右頬骨を骨折する等の怪我を負った。事故原因を調査中。                                       | 兵庫県      |    |
| 平成19年11月13日 | A200700581 | 平成17年9月頃    | 平成19年11月6日 | 電動アシスト自転車 | 重傷1名 | 当該製品で走行中に前輪が浮き上がり、転倒しそうになったため、自転車から飛び降りて両足で踏ん張り、転倒を免れたが、2日後に剥離骨折であることが判明した。現在、原因を調査中。 | 東京都      |    |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名             | 被害状況 | 事故内容                                                                                        | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年11月13日 | A200700586 | 平成19年10月31日 | 平成19年11月8日  | 電気がま            | 火災   | 家人が食事中に焦げ臭いにおいに気づき、台所に行くとき当該製品付近より出火していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                  | 大分県      |    |
| 平成19年11月13日 | A200700588 | 平成19年10月29日 | 平成19年11月8日  | 電動アシスト自転車       | 重傷1名 | 当該製品を運転中にペダルが回らずに転倒し、骨折した。現在、原因を調査中。                                                        | 広島県      |    |
| 平成19年11月13日 | A200700589 | 平成19年10月28日 | 平成19年11月8日  | 電気ストーブ(オイルヒーター) | 火災   | 当該製品をベッドの近くで、タオル等を掛けて乾かしていたところ、毛布とベッドの一部と当該製品の樹脂製パネルの一部を焼損した。現在、原因を調査中。                     | 神奈川県     |    |
| 平成19年11月13日 | A200700593 | 平成19年10月17日 | 平成19年11月9日  | 換気扇             | 火災   | 家主が空き家の当該製品を運転したままにしていたところ、当該製品が焼損していた。現在、原因を調査中。                                           | 徳島県      |    |
| 平成19年11月13日 | A200700594 | 平成19年11月6日  | 平成19年11月9日  | PHS電話機          | 火災   | 卓上ホルダ上で当該製品の充電を開始し、一旦外出してしばらくして帰宅した所、当該製品付近で出火しており消火した。畳やその他の機器のコード類を焼損した。現在、出火元も含め、原因を調査中。 | 神奈川県     |    |
| 平成19年11月16日 | A200700596 | 平成18年11月25日 | 平成19年11月12日 | 電気こんろ           | 火災   | こんろの上に置いてあった可燃物が発火し、こんろ周辺部の壁が焦げた。現在、原因を調査中。                                                 | 栃木県      |    |
| 平成19年11月16日 | A200700597 | 平成19年10月19日 | 平成19年11月12日 | 電気こんろ           | 火災   | こんろの上に置いてあった水切り容器が溶解し、異臭が発生した。現在、原因を調査中。                                                    | 大阪府      |    |
| 平成19年11月16日 | A200700599 | 平成19年11月6日  | 平成19年11月13日 | 温水洗浄便座          | 火災   | 家人が異音に気づき、トイレを見たところ出火していた。現在、原因を調査中。                                                        | 広島県      |    |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名           | 被害状況 | 事故内容                                                                                               | 事故発生都道府県 | 備考                  |
|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 平成19年11月16日 | A200700600 | 平成19年11月5日  | 平成19年11月13日 | 電気冷蔵庫         | 火災   | キッチンが出火元とみられる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                             | 愛知県      |                     |
| 平成19年11月16日 | A200700602 | 平成19年11月3日  | 平成19年11月13日 | 水槽用ヒーター       | 火災   | 当該製品と他社製のサーモスタットを使用していたところ、火災が発生した。出火元も含めて、現在、原因を調査中。                                              | 島根県      | A200700604<br>と同一事故 |
| 平成19年11月16日 | A200700603 | 平成19年10月22日 | 平成19年11月13日 | 折り畳みテーブル(会議用) | 重傷1名 | テーブルの天板のロックがかからない状態で、天板を畳み移動していたところ、振動で天板が開き、バランスを崩し、テーブルが転倒した。その際、テーブルが左足の上に落ち、親指を骨折した。現在、原因を調査中。 | 宮城県      |                     |
| 平成19年11月16日 | A200700604 | 平成19年11月3日  | 平成19年11月14日 | 水槽用サーモスタット    | 火災   | 当該製品と他社製のヒーターを使用していたところ、火災が発生した。出火元も含めて、現在、原因を調査中。                                                 | 島根県      | A200700602<br>と同一事故 |
| 平成19年11月16日 | A200700607 | 平成19年9月     | 平成19年11月14日 | 電気シェーバー       | 重傷1名 | 当該製品を使ったところ、肌が切れ、網刃の熱で火傷のようにたかれた。現在、原因を調査中。                                                        | 兵庫県      |                     |
| 平成19年11月20日 | A200700613 | 平成19年11月8日  | 平成19年11月15日 | ライター(使い切り型)   | 重傷1名 | テーブルの上に置いたライターが突然爆発して、顔に火傷を負った。現在、原因を調査中。                                                          | 大阪府      |                     |
| 平成19年11月20日 | A200700615 | 平成19年10月22日 | 平成19年11月15日 | 介護ベッド用手すり     | 重傷1名 | 使用者がベッドの端に座り、左手で手すりの開放部分を掴んでいたが、踏ん張りがきかず、床へずり落ちてしまった。その際、当該製品の折り曲がる部分に左手上腕部が挟まり怪我を負った。現在、原因を調査中。   | 大阪府      |                     |
| 平成19年11月20日 | A200700619 | 平成19年11月7日  | 平成19年11月16日 | 電気衣類乾燥機       | 火災   | 衣類乾燥機を作動させて、しばらくすると室内に煙が充満しており、衣類乾燥機が燃えていた。現在、原因を調査中。                                              | 東京都      |                     |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名                 | 被害状況 | 事故内容                                                                                     | 事故発生都道府県 | 備考                  |
|-------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 平成19年11月20日 | A200700620 | 平成19年11月2日  | 平成19年11月16日 | ビデオデッキ              | 火災   | 当該製品付近より出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                    | 熊本県      |                     |
| 平成19年11月20日 | A200700621 | 平成19年11月11日 | 平成19年11月16日 | エアコン(室外機)           | 火災   | 当該製品付近より出火し、壁面、窓、網戸、隣に設置していた他社製エアコンなどが焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                      | 宮崎県      |                     |
| 平成19年11月22日 | A200700622 | 平成19年6月4日   | 平成19年11月19日 | ラジオコントロール玩具(ヘリコプター) | 火災   | 当該製品を充電中に外出し、帰宅すると火災が発生していた。現在、原因を調査中。                                                   | 静岡県      |                     |
| 平成19年11月22日 | A200700628 | 平成19年10月15日 | 平成19年11月20日 | 扇風機                 | 火災   | クリーニング工場のエレベーター機械室から煙が出ていたので、機械室に入ったところ、火災が発生していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。                      | 岐阜県      |                     |
| 平成19年11月22日 | A200700629 | 平成19年11月12日 | 平成19年11月20日 | 延長コード               | 火災   | 延長コード付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                   | 岡山県      |                     |
| 平成19年11月27日 | A200700631 | 平成19年11月9日  | 平成19年11月21日 | オーブントースター           | 火災   | 冷凍食品を加熱調理中に来客があったため、その場から離れた。その後、火災報知器に気付き、当該機器がある部屋に行くと、当該機器の周囲が焼けていた。出火元も含め、現在、原因を調査中。 | 静岡県      |                     |
| 平成19年11月27日 | A200700632 | 平成19年11月11日 | 平成19年11月21日 | エアコン(室外機)           | 火災   | 当該製品付近より出火し、壁面、窓、網戸、隣に設置していた他社製エアコンなどが焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                      | 宮崎県      | A200700621<br>と同一事故 |
| 平成19年11月27日 | A200700636 | 平成19年11月15日 | 平成19年11月22日 | 電動車いす(ハンドル型)        | 死亡1名 | ガードレールが無い県道を走行中、約2メートル下の土砂置き場に転落し、死亡した。現在、原因を調査中。                                        | 富山県      |                     |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名      | 被害状況    | 事故内容                                                                      | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年11月30日 | A200700641 | 平成19年11月18日 | 平成19年11月26日 | 照明器具     | 火災      | ロフトに設置した当該製品付近から出火する火災が発生した。出火当時、製品に布が掛かっており、現在、原因を調査中。                   | 奈良県      |    |
| 平成19年11月30日 | A200700642 | 平成19年11月10日 | 平成19年11月26日 | 電気こんろ    | 火災      | こんろの上に置いてあったお椀等が溶解し、発煙した。現在、原因を調査中。                                       | 神奈川県     |    |
| 平成19年11月30日 | A200700643 | 平成19年11月17日 | 平成19年11月26日 | シュレッダー   | 火災・軽傷1名 | 当該製品を使用中に、紙投入口から出火し、左目等に火傷を負った。現在、原因を調査中。                                 | 北海道      |    |
| 平成19年11月30日 | A200700645 | 平成19年10月16日 | 平成19年11月27日 | 電気蒸留水器   | 重傷1名    | 当該製品で水を沸騰中にフタの取手をもって本体を移動させたところ、フタが開き熱湯がこぼれ足に火傷を負った。現在、原因を調査中。            | 静岡県      |    |
| 平成19年11月30日 | A200700646 | 平成17年3月5日   | 平成19年11月27日 | 歩行器      | 重傷1名    | リハビリ中に当該製品を使用してエレベーターに乗り込む際に、歩行器前輪がエレベーターとフロア面との隙間にはまり転倒し、骨折した。現在、原因を調査中。 | 石川県      |    |
| 平成19年11月30日 | A200700647 | 平成19年5月28日  | 平成19年11月27日 | 水槽用エアポンプ | 火災      | 水槽付近から出火する火災が発生し、当該製品及び蛍光灯などを焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                       | 愛知県      |    |
| 平成19年11月30日 | A200700650 | 平成19年9月27日  | 平成19年11月27日 | 温水洗浄便座   | 火災      | 店舗に設置された当該製品が燃えているのを発見した。現在、原因を調査中。                                       | 秋田県      |    |
| 平成19年11月30日 | A200700653 | 平成19年11月15日 | 平成19年11月27日 | IH調理器    | 火災      | 当該製品で天ぷらを調理中、火災が発生した。現在、原因を調査中。                                           | 兵庫県      |    |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名   | 被害状況 | 事故内容                                                    | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年11月30日 | A200700655 | 平成19年11月19日 | 平成19年11月28日 | 除雪機   | 死亡1名 | 当該機器の点検後、当該機器と建物の間に挟まれているのを発見され、病院に運ばれたが死亡した。現在、原因を調査中。 | 長野県      |    |
| 平成19年11月30日 | A200700657 | 平成19年11月19日 | 平成19年11月28日 | 電気洗濯機 | 火災   | 屋外に設置していた洗濯機が燃えているのを発見し消火した。製品のフタと中の衣類等が焼損した。現在、原因を調査中。 | 千葉県      |    |

#### 4. 製品起因による事故ではないと判断し、第三者判定委員会の確認を得た案件

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名              | 被害状況         | 事故内容                                                                     | 事故発生都道府県 | 備考 | 製品事故でないと判断した理由                                                                                                            |
|-------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成19年11月22日 | A200700440 | 平成19年9月16日 | 平成19年9月19日 | ガスストーブ(カセットボンベ式) | CO中毒<br>死亡2名 | テント内でカセットボンベ式の暖房器具を使用中に、男性2名がぐったりしているの発見された。病院に運ばれたが、死亡が確認された。           | 北海道      |    | 屋外専用の製品を閉め切ったテント内で使用したが、CO中毒の発生原因であることから、使用者の誤使用である事故と判断した。                                                               |
| 平成19年11月22日 | A200700439 | 平成19年9月8日  | 平成19年9月19日 | 油だき温水ボイラ         | 火災           | 台風による強風で煙突が傾いた状態で使用中に、爆発着火を起こし炎があふれて本体の一部を焼損した。                          | 山梨県      |    | 当該機器を使用中、台風の強風により煙突が傾いたことにより風がボイラ燃焼室内に逆方向に吹き込んできて爆発が起こったものとして自然災害による火災であることから、製品に起因しない事故であると判断した。                         |
| 平成19年11月22日 | A200700433 | 平成19年8月5日  | 平成19年9月14日 | 灯油バーナー           | 火災           | 当該機器を使用し、畜舎の害虫駆除を行った際、畜舎にあったワラに引火してしまい、畜舎が燃えた。                           | 岩手県      |    | 屋内での使用を禁止されている当該製品を畜舎で使用し、周辺にあったワラに火が燃え移ったことが出火原因であることから、使用者の誤使用及び不注意による事故と判断した。                                          |
| 平成19年11月22日 | A200700406 | 平成19年7月5日  | 平成19年9月7日  | 照明器具             | 火災           | ダウンライト付近の断熱材から発煙した。ダウンライトに入力される外部電源電線と天井裏に敷設された断熱材のフィルムを焼損した。            | 岐阜県      |    | 施工業者により断熱施工禁止の照明器具の天井に埋め込まれた部分がグラスウール製断熱材で覆われていたため、火災に至ったと思われる。よって、製品に起因しない事故であると判断した。                                    |
| 平成19年11月22日 | A200700399 | 平成18年8月2日  | 平成19年9月6日  | はしご(ロフト用)        | 重傷1名         | ロフトから降りる際、梯子を全て引き出さずに降りた時、はしごが滑ってずれ、ロフトの床とはしごの踏み板で指を挟み左手薬指先端を切断した。       | 京都府      |    | 施工業者により本来7尺タイプのはしごを設置するべきところ、8尺のはしごが設置されていたため、ロフトの床とはしごの踏み板が接触する部分ができ、使用者が指を挟んでしまったものと思われる。よって、製品に起因しない事故であると判断した。        |
| 平成19年11月22日 | A200700390 | 平成19年8月26日 | 平成19年9月5日  | IH調理器            | 火災           | 鍋に1cmくらい(約250g)の油を引いて加熱し、加熱状態のまま数分間その場を離れキッチンに戻ると火柱が上がっていた。              | 三重県      |    | 消費者が鍋の加熱状態のまま数分間その場を離れていた事実などから、消費者の不注意による事故と判断した。なお、IH調理器用の鍋を使用していなかった為、温度検知装置が作動しなかった。                                  |
| 平成19年11月22日 | A200700389 | 平成19年8月25日 | 平成19年9月4日  | 芝生用バリカン          | 重傷1名         | 芝生を刈っていてブロック際の芝生が刈り難かった為、芝生を左手で掴み芝生バリカンで刈ろうとした時、刃で左手中指先を切断し、薬指を切り骨折を負った。 | 千葉県      |    | 芝生を手で掴んで刈ろうとして事故にあったことから、消費者の不注意による事故であると判断した。                                                                            |
| 平成19年11月22日 | A200700382 | 平成19年7月29日 | 平成19年8月31日 | 身体洗淨料            | 重傷1名         | 入浴中、体を洗うために浴室の棚に置いてある製品のポンプを押した際、中身が勢よく飛び出し目に入り、左角膜上皮剥離の怪我を負った。          | 埼玉県      |    | 当該製品の液性、内容成分、ポンプ機能には問題がなかった。事故原因は、ノズル先端に乾燥、固化した内容液が付着していたことにより、内容液がノズルの向きと異なる方向に飛び、目に入ってしまった偶発的な事故であり、製品に起因する事故ではないと判断した。 |
| 平成19年11月22日 | A200700376 | 平成19年8月26日 | 平成19年8月31日 | エアコン(室外機)        | 火災           | ベランダに設置されたエアコン室外機とその周辺が燃えているのを発見し、消火した。                                  | 愛知県      |    | 使用者が、当該製品の側におかれていたゴミ箱にタバコの吸い殻を捨てており、タバコの吸い殻の不始末でゴミ箱が燃え、エアコン室外機に延焼したことが出火原因であることから、使用者の不注意による事故であると判断した。                   |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名          | 被害状況    | 事故内容                                                                                  | 事故発生日道府県 | 備考 | 製品事故でないと判断した理由                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成19年11月22日 | A200700364 | 平成19年8月19日 | 平成19年8月29日 | ガス衣類乾燥機      | 火災      | アロマオイルを使用するマッサージ店で、当該機器を使用中に衣類が燃えた。                                                   | 東京都      |    | 事故原因は、オイルが付着したタオルを乾燥し、放置したことによりタオル等に残留しているオイルが酸化熱により発火したものと思われる。取扱説明書でもオイルの付着した衣類等は絶対乾燥機に入れないよう記載しており、消費者の誤使用による事故であると判断した。                                                           |
| 平成19年11月22日 | A200700351 | 平成19年8月11日 | 平成19年8月28日 | ガスこんろ(都市ガス用) | 火災・軽傷1名 | 前日使用し、こんろの上に置かれていた調理油の入った鍋に火がつき、こんろ周辺を焼損した。出火した際、家人が水を掛けて消そうとしたため、水蒸気爆発を起こし、軽い火傷を負った。 | 東京都      |    | 調査の結果、使用者が調理油が入っていた鍋を置いていたガスバーナーを誤って点火していたことが確認されたため、使用者の不注意による事故であると判断した。                                                                                                            |
| 平成19年11月22日 | A200700330 | 平成19年8月8日  | 平成19年8月16日 | ガスこんろ(LPガス用) | 火災      | 当該機器のグリルを使用していたところ、グリル排気口から出火して、機器の上方にあった換気扇と壁が焼損した。                                  | 山口県      |    | 当該機器は、日常の清掃をせず、グリル内に魚などの油脂が溜まった状態で使用されていた。使用者がグリルで調理中に内部の油脂に引火し、排気口からの出火に至ったことから、使用者の誤使用による事故であると判断した。                                                                                |
| 平成19年11月22日 | A200700329 | 平成19年8月6日  | 平成19年8月16日 | ガスこんろ(ガス種不明) | 火災      | 当該機器のグリルに火を点けたまま隣の部屋にいたところ、グリル排気口から炎が上がった。                                            | 兵庫県      |    | 当該機器は、日常の清掃をせず、グリルの受け皿に水を入れない状態で使用されていた。使用者が調理後にグリルの火を消し忘れたまま台所から離れたため、グリル内部が高温となり、付着していた魚などの油脂が燃焼し排気口からの出火に至ったことから、使用者の誤使用及び不注意による事故であると判断した。                                        |
| 平成19年11月22日 | A200700323 | 平成19年7月25日 | 平成19年8月10日 | 石油ふろがま       | 火災      | 浴槽の水を確認しないでふろがまのスイッチを入れた。暫くして循環パイプの焦げる臭いで空焚きに気づき消火した。                                 | 北海道      |    | 当該製品には空焚き防止装置がついておらず、使用者が浴槽の水を確認しないままスイッチを入れたことが出火原因であることから、使用者の不注意による事故であると判断した。                                                                                                     |
| 平成19年11月22日 | A200700321 | 平成19年8月4日  | 平成19年8月10日 | ガスこんろ(LPガス用) | 火災・軽傷1名 | 台所付近から出火し、母屋と納屋を全焼した。火元付近に当該機器があった。                                                   | 岡山県      |    | 調査の結果、使用者は、調理油過熱防止装置(センサー)のついていないガスこんろ側で天ぷら調理後、ガスこんろを消火してその場を離れたつもりが、消火されておらず油が加熱され、発火したことが確認されたため、使用者の不注意による事故であると判断した。                                                              |
| 平成19年11月22日 | A200700312 | 平成19年8月5日  | 平成19年8月8日  | エアコン(室外機)    | 火災      | 2階ベランダより焦げ臭いにおいがしたためベランダへ出たところ、当該機器と周辺の可燃物が燃えていた。                                     | 埼玉県      |    | 調査の結果、火災発生当時、当該機器は正常に動作していたことが確認されたうえ、当該機器には発火の痕跡は認められなかった。当該機器の吹き出し口前には、簡易ライター、スプレー缶が入ったゴミ袋が置かれていたことから、事故日当日の気温(35.5℃)と吹き出し口からの送風による加熱から、ゴミ袋から発火したものと推定される。よって、使用者の不注意による事故であると判断した。 |
| 平成19年11月22日 | A200700278 | 平成19年6月11日 | 平成19年8月1日  | 石油ふろがま       | 火災      | 浴槽に水を張らずに運転スイッチを入れたため空焚きとなり、器具が過熱、循環パイプが溶融し出火、ステンレス浴槽の保温材が一部溶解した。                     | 秋田県      |    | 浴槽に水を張らずに運転スイッチを入れたため空焚きとなり火災に至ったため、消費者の不注意であると判断した。                                                                                                                                  |
| 平成19年11月22日 | A200700269 | 平成19年7月10日 | 平成19年7月27日 | 照明器具         | 火災      | 家人が帰宅後、焼損した当該機器を発見した。床、タンス及び天井が一部焦げていた。                                               | 大阪府      |    | 調査の結果、当該製品に接続されていた他社の電球用ソケットアダプターが絶縁破壊を起こし出火したことから、当該製品に起因しない事故であると判断した。                                                                                                              |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名                  | 被害状況    | 事故内容                                                                                                           | 事故発生都道府県 | 備考 | 製品事故でないと判断した理由                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------|------------|------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成19年11月22日 | A200700260 | 平成19年5月25日 | 平成19年7月27日 | 電気湯沸器                | 重傷1名    | 残り湯の排水時に当該製品の蓋を外さないで本体と蓋を持って残り湯を排水したときに、蓋が外れてお湯が太ももに掛かり火傷した。                                                   | 東京都      |    | ふたを付けたまま残りのお湯を捨てると、ふたが外れるなどして危険であるため、「ふたを付けたまま残り湯を捨てない」と取扱説明書にも明記されており、消費者の誤使用であると判断した。                                                                                                  |
| 平成19年11月22日 | A200700254 | 平成19年7月17日 | 平成19年7月26日 | ガス給湯付ふろがま<br>(都市ガス用) | 火災      | 当該機器を使用時、機器上部の洗濯物が燃えていることに気づき消火した。                                                                             | 愛知県      |    | 排気口の近くに洗濯物を干していたため、排気熱で洗濯物が加熱され発火したものと思われるため、使用者の不注意による事故であると判断した。                                                                                                                       |
| 平成19年11月22日 | A200700251 | 平成19年7月10日 | 平成19年7月20日 | ガス栓(LPガス用)           | 火災・重傷1名 | 2口のガス栓の1つと接続した2口のガスこんろの左バーナーでお湯を沸かしながら、右のガスバーナーに火をつけたところ爆発した。家人が全身に火傷を負い、窓や天井などが破損した。<br>(管理番号A200700243と同一事故) | 鳥取県      |    | 調査の結果、当該ガス栓に不具合はなかった。事故は、当該2口ガス栓の何も接続していない方の栓が開いていた可能性があり、微少に漏れたガスが拡散せず、一ヶ所に溜まってしまったことにより引火、爆発した可能性もあり、引火の原因となったバーナーへの点火の前に、既にもう片方のバーナーでお湯を沸かすため火を使用していることから、製品に起因する事故ではないと判断した。         |
| 平成19年11月22日 | A200700243 | 平成19年7月10日 | 平成19年7月20日 | ガスこんろ(LPガス用)         | 火災・重傷1名 | 2口のガス栓の1つと接続した2口のガスこんろの左バーナーでお湯を沸かしながら、右のガスバーナーに火をつけたところ爆発した。家人が全身に火傷を負い、窓や天井などが破損した。<br>(管理番号A200700251と同一事故) | 鳥取県      |    | ガスこんろにはガス漏洩等の異常は認められないことから製品に起因する事故ではないと判断した。                                                                                                                                            |
| 平成19年11月22日 | A200700241 | 平成19年5月3日  | 平成19年7月19日 | 野球審判用プロテクター          | 重傷1名    | 野球の試合中、インサイドプロテクターを装着していた審判にファールチップのボールが当たり肋骨にひびが入った。                                                          | 栃木県      |    | プロテクターとしての身体保護機能に関し製造上の不具合は見当たらず、プロテクターとしての機能は果たしていたが、想定外の衝撃により肋骨にひびが入ったものと推察され、製品に起因する事故ではないと判断した。                                                                                      |
| 平成19年11月22日 | A200700240 | 平成19年7月14日 | 平成19年7月19日 | 密閉式ガスふろがま<br>(都市ガス用) | 火災      | 当該機器の給湯を使用して、浴槽にお湯を入れていたところ、ふろがま周辺が燃えていた。                                                                      | 東京都      |    | 使用者より「口火の大きさを調整した」との証言があり、機器内部を確認したところパイロットパイプに機器とは関係ないアルミ製パイプが接続されており、その接続部からのガス漏れが確認された。この漏洩ガスに引火したことにより火災に至ったものであり、使用者の製品改造による事故と判断した。                                                |
| 平成19年11月22日 | A200700233 | 平成19年6月17日 | 平成19年7月13日 | 電気シェーバー              | 重傷1名    | 替え刃交換の際に過って内刃を触ってしまい、左手人差し指の先端を怪我した。                                                                           | 静岡県      |    | 本来触れるべきではない内刃の刃に触ってしまった消費者の不注意であると判断した。                                                                                                                                                  |
| 平成19年11月22日 | A200700228 | 平成19年6月22日 | 平成19年7月13日 | システムキッチン             | 重傷1名    | 当該製品を使用中に扉のガタつきが発生し、扉裏面から扉の固定状況を確認中に扉が手首に落下して骨折した。                                                             | 東京都      |    | 扉、取付金具、ネジなど、各部材についての強度、耐久に問題はないものの、施工事業者により施工説明書では6箇所のネジ止めを指示されているところ、4箇所しかネジ止めがされていないことが、また、ネジ締めは、ドライバーを使用し手で行うべきところ、電動工具を用いたため、ネジ穴がつぶれて空回りする状態となりネジが緩みやすくなっていたことから、製品に起因しない事故であると判断した。 |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名          | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                                           | 事故発生日都道府県 | 備考 | 製品事故でないと判断した理由                                                                                                                         |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成19年11月22日 | A200700219 | 平成19年7月2日  | 平成19年7月10日 | 電気洗濯乾燥機      | 火災      | エステ店併用住宅で当該製品を使用中、機器内のタオル、衣類等が焼損し、ドラムの羽根が一部焦げた。                                                                                                | 富山県       |    | 事故原因は、オイルが付着したタオルを乾燥し、放置したことによりタオル等に残留しているオイルが酸化熱により発火したものと思われる。取扱説明書でもオイルの付着した衣類等は絶対乾燥機に入れないよう記載しており、消費者の誤使用による事故であると判断した。            |
| 平成19年11月22日 | A200700217 | 平成17年9月27日 | 平成19年7月6日  | 電気衣類乾燥機      | 火災      | 当該機器が出火元とみられる火災が発生し、機器を設置していた軒下を一部焼損した。                                                                                                        | 香川県       |    | 調査の結果、電源コードが途中でねじり接続されており、その部分からの出火と考えられる。製品に起因する事故ではないと判断した。                                                                          |
| 平成19年11月22日 | A200700214 | 平成19年6月27日 | 平成19年7月6日  | ガスこんろ（LPガス用） | 火災・軽傷1名 | 全焼の火災が発生し、家人が首や足に軽い火傷を負った。なお、機器焼損のため機種名不明であるが、調理油過熱防止装置は付いていなかった。                                                                              | 山梨県       |    | 使用者がガスこんろでスープを温めている最中に寝てしまい火災に至ったものと思われ、使用者の不注意による事故であると判断した。                                                                          |
| 平成19年11月22日 | A200700206 | 平成19年5月26日 | 平成19年7月3日  | エアゾール缶（整髪料）  | 重傷1名    | 浴室の床で市販のガス抜き器を使用しエアゾール缶（LPガスの使用されているもの）に穴を開けていたところ、4本目の製品に残っていた液体が床にこぼれた。この残液を湯船の水で洗い流したところ、その瞬間に火がつき両手両足に火傷を負った。気化したLPガスに何らかの原因で引火したものと考えられる。 | 愛知県       |    | 当該製品には「捨てるときは火気のない戸外で、噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜いて下さい。」との表示があるにもかかわらず、浴室内でエアゾール缶に穴を開けて処理していたことから、使用者の不注意による事故であると判断した。                       |
| 平成19年11月22日 | A200700197 | 平成19年6月21日 | 平成19年6月29日 | 食器洗い乾燥機      | 火災      | 当該製品を使用中に、プラスチック製の箸箱がヒーターの上に落ちて発煙しているのに気付く、家人が消火器で消火した。なお、取扱説明書では「プラスチック容器のふたなど軽くて小さい食器は入れないで下さい。」と記載している。                                     | 京都府       |    | プラスチック製容器のふたなど軽くて小さい食器は小物用ポケットに入れるよう取扱説明書で注意表示しているが、使用者が誤って食器用のカゴに入れて使用したために、水圧でとばされてヒーターの上に落ちて発煙したものと思われ、消費者の誤使用であると判断した。             |
| 平成19年11月22日 | A200700195 | 平成19年6月14日 | 平成19年6月29日 | ガスこんろ（都市ガス用） | 火災      | 当該機器のグリルで魚を焼いていた際に、魚が燃えてグリル内の脂がすに引火し、当該機器が焼損した。                                                                                                | 北海道       |    | 使用者がグリル内の清掃手入れを怠り、脂かすを取り除いていなかったことが出火の原因であることから、製品に起因する事故ではないと判断した。                                                                    |
| 平成19年11月22日 | A200700194 | 平成19年6月9日  | 平成19年6月29日 | 電気温水器        | 火災      | 家屋の分電盤から温水器へ入る電源線が、温水器内でコネクタにより中継されている。その部分でトラッキングが発生して、コネクタが焦げた。                                                                              | 大阪府       |    | トラッキングが発生したコネクタは、施工業者が独自に取り付けた他社の製品であることから、当該温水器本体に起因する事故ではないと判断した。                                                                    |
| 平成19年11月22日 | A200700190 | 平成19年6月19日 | 平成19年6月28日 | 電気がま         | 火災      | 家人が異臭に気付く、台所に入ってみると黒い煙が立ちこめて炊飯器が燃えていた。屋外に持ち出して、消火した。なお、当時接続されていたと見られる延長コードの切断した端部に電気痕が認められた。                                                   | 愛知県       |    | 延長コードのコンセント部のトラッキングにより、スパークが発生し、異常発熱が起きて周囲の樹脂が発火し、炊飯器に拡大したものと推測され、製品に起因しない事故であると判断した。                                                  |
| 平成19年11月22日 | A200700187 | 平成19年6月16日 | 平成19年6月27日 | 電気魚焼き器       | 火災      | 当該機器をベランダに設置して使用。魚を焼いた後、受け皿を5分の1くらい引き出した状態で置いて食事をしていたところ、煙が出ているのに気付く、消火した。なお、現品の内部には魚の脂が大量に付着していた。                                             | 山口県       |    | 当該機器を解析したところ、製品は正常に動作した。現品内部には魚の油が大量に付着した状態であり、調理後すぐに受け皿を引き出し、扉が開いた状態で放置したために空気が供給され庫内でくすぶっていた炎が大きくなり発火、発煙したものと思われ、製品に起因しない事故であると判断した。 |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名          | 被害状況   | 事故内容                                                                                                               | 事故発生日都道府県 | 備考 | 製品事故でない判断した理由                                                                                                                                           |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成19年11月22日 | A200700186 | 平成19年6月1日  | 平成19年6月26日 | ガスこんろ(都市ガス用) | 火災     | ガスコンロのグリル及びコンロを使用し、外出した後に出火した。使用者は、コンロは消火したが、グリルは消火した記憶はないとのこと。                                                    | 静岡県       |    | グリル側のコックを確認したところ、器具栓が「開」の状態であったことから、使用者がグリルの火を消し忘れたことによる当該機器の過熱が出火の原因であり、使用者の不注意と判断した。                                                                  |
| 平成19年11月22日 | A200700185 | 平成19年6月16日 | 平成19年6月26日 | ドア           | 重傷1名   | 病院に通っていた患者が出入口のドアで、ドアの隙間に右手を掛けて靴を脱いでいる間にドアが閉まり右手親指を挟み、骨折した。                                                        | 栃木県       |    | 当該ドアの構造は、同様のドアの構造と大きな違いはなく、異常はなかった。ドアの隙間に手を掛けてしまったことが、事故の原因であることから、使用者の不注意であると判断した。                                                                     |
| 平成19年11月22日 | A200700182 | 平成19年3月12日 | 平成19年6月25日 | 乗車用ヘルメット     | 死亡1名   | 交通事故で亡くなられた方の遺族より、事故の際に使用していたヘルメットを見て貰えないかと連絡があった、詳しい事故の状況は不明。                                                     | 神奈川県      |    | 死亡原因は、交通事故により受けた強い衝撃に起因するものであり、当該ヘルメットの強度自体に起因する問題ではないと判断した。                                                                                            |
| 平成19年11月22日 | A200700181 | 平成19年6月11日 | 平成19年6月22日 | ガスこんろ        | 火災     | グリルで魚を焼いていたのを忘れて、庭へ出てしまい、その後にグリルから発火した。                                                                            | 宮城県       |    | 使用者が火の消し忘れて放置したことによる出火が原因であることから、使用者の不注意と判断した。                                                                                                          |
| 平成19年11月22日 | A200700180 | 平成18年12月2日 | 平成19年6月22日 | 発電機          | CO中毒1名 | 倉庫内の照明と電動工具に電気を供給するためにガソリンエンジンで駆動される発電機をドアを締め切って朝から晩まで使用した後、電源を切ろうと当該機器に近づいたところ、倒れてしまい病院に運ばれた。                     | 新潟県       |    | ガソリンエンジンで駆動される発電機は、換気の良いところで使用するべきところ、排気ガスが滞留しやすい密閉された屋内で使用したことによってCO中毒に至った使用者の誤使用と判断した。                                                                |
| 平成19年11月22日 | A200700177 | 平成19年6月3日  | 平成19年6月22日 | ガスこんろ(LPガス用) | 火災     | 使用者が、調理油過熱防止装置が装備されていない当該機器で天ぷら油を火にかけ、飼い犬に餌をやるため外に出た間に出火した。                                                        | 茨城県       |    | 天ぷら調理中にその場を離れたことによる天ぷら油の過熱による出火が原因であることから、使用者の不注意と判断した。                                                                                                 |
| 平成19年11月22日 | A200700176 | 平成19年6月3日  | 平成19年6月22日 | 野球審判用プロテクター  | 重傷1名   | 野球の審判がプロテクターを着用していたが、ファールチップで飛んできたボールがプロテクターの肩側の端にあたり右鎖骨を骨折した。                                                     | 福島県       |    | プロテクターとしての身体保護機能に関し製造上の不具合は見当たらず、プロテクターとしての機能は果たしていたが、想定外の衝撃により鎖骨骨折に至ったものと推察され、製品に起因する事故ではないと判断した。                                                      |
| 平成19年11月22日 | A200700171 | 平成19年6月14日 | 平成19年6月22日 | 電気温風機        | 火災     | 当該機器の吹出口前方のキッチンカーペット、フローリング及び流し台前面が焦げた。また、当該機器の吹出口が焼損しており、キッチンカーペットの焼損したものが吹出口に付着していた。                             | 千葉県       |    | 当該機器は吸気口付近の焼損がはげしい一方で制御基板等製品内部にはほとんど焼損は見られず、電気部品にショート痕等の発火の痕跡が認められない。キッチンカーペットが何らかの原因で発火し、その炎を当該機器が吸い込んで焼損した可能性が高いことから当該機器からの出火ではなく、製品に起因しない事故であると判断した。 |
| 平成19年11月22日 | A200700164 | 平成18年3月18日 | 平成19年6月20日 | 電動アシスト自転車    | 重傷1名   | 夜間、道路左側の歩道を走行中、前方の車が左折したため、ブレーキをかけたが、止まらずに、道路に設置してある強化プラスチック製ボールに衝突して転倒し、右足股関節付近を骨折した。なお、天候は雨で、路面は、緩やかなスロープとなっていた。 | 大阪府       |    | 事故品の電動アシスト部分を検査したが、異常は認められず、また、アシスト部分を除く自転車各部についても異常が認められなかった、また、消費者にも異常のない点について確認がとれたため、製品に起因する事故ではないと判断した。                                            |
| 平成19年11月22日 | A200700154 | 平成19年5月3日  | 平成19年6月18日 | 乗車用ヘルメット     | 死亡1名   | 交差点を直進中、右折してきた対向車に衝突し、死亡した。ヘルメットが破損していた。                                                                           | 山梨県       |    | 死亡原因は、交通事故により受けた強い衝撃に起因するものであり、当該ヘルメットの強度自体に起因する問題ではないと判断した。                                                                                            |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名            | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                  | 事故発生都道府県 | 備考 | 製品事故でないと判断した理由                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------|------------|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成19年11月22日 | A200700146 | 平成19年6月8日  | 平成19年6月15日 | ガス炊飯器          | 火災      | 当該機器と接続しているゴム管の接続部から漏洩したとみられるガスに引火し、当該機器外面、当該機器に接続しているゴム管及び周辺の壁の一部等を焼損した                                              | 大阪府      |    | 当該機器本体にガス漏洩がないことを確認し、ガス漏洩・引火は、何らかの原因で接続部付近から漏れたガスに引火したものとみられることから、当該機器に起因する事故ではないと判断した。                                                                                            |
| 平成19年11月22日 | A200700123 | 平成19年5月    | 平成19年6月11日 | 乗車用ヘルメット       | 重傷1名    | 製品の清掃、交換を目的とした取り外し内装を取り付けた際に、顎パッドスポンジの右側の内装枠の一部が干渉する形になり、ヘルメットの着脱を繰り返しているうちに、内装枠端部が変形してしまい、その部分が右側の耳と接触することにより怪我を負った。 | 神奈川県     |    | 使用者が内装枠を清掃手入れた際に内装枠が変形してしまったにもかかわらず、ヘルメットの着装を繰り返したことが怪我を引き起こした原因とみられ誤使用と判断した。                                                                                                      |
| 平成19年11月22日 | A200700118 | 平成19年5月20日 | 平成19年6月8日  | ガス衣類乾燥機        | 火災      | 当該機器を使用後、焦げ臭いにおいを感じ、ドラム内のタオル等が焦げ、火の粉見えた。庫内のフィルター及びタオル類を焼損した。器具外観、基板、配線等には異常はなく、ドラム内にオイルのようなものが付着していた。                 | 東京都      |    | 出火原因は、オイルが付着したタオル等を乾燥し、放置したことによりタオル等に残留しているオイル分が酸化熱により発火したものである。取扱説明書でもオイルの付着した衣類等は絶対乾燥機に入れないよう記載しており、消費者の誤使用と判断した。                                                                |
| 平成19年11月22日 | A200700107 | 平成19年5月28日 | 平成19年6月7日  | ガスレンジ          | 火災      | 揚げ物を調理中に子供に呼ばれたので、器具栓を閉じて、その場を離れようとしたが、その際ナベに引っ掛かった。気がつくとなべから炎が上がっていた。                                                | 東京都      |    | レンジのバーナーの配置に関する問題点は見当たらず、油が入った鍋に引っ掛かってしまったもので使用者の不注意と判断した。                                                                                                                         |
| 平成19年11月22日 | A200700106 | 平成19年5月31日 | 平成19年6月7日  | 物置             | 重傷1名    | 物置の背面と植樹の間が30cm位の空間があり、子供が通り抜ける際、物置背面の中間部に追加取り付けした金具に接触し、額を切った。                                                       | 埼玉県      |    | 金具が取り付けられていた背面側は、通常、人が立ち入る空間ではなく、突起物となる金具を物置の背面側に取り付ける際、人との接触を考慮する必然性は極めて低いことから、製品に起因する事故ではないと判断した。なお、当該金具は、物置を設置したマンションの管理組合が、メーカーに特別に要請して取り付けただけであり、通常販売される製品には、当該金具は取り付けられていない。 |
| 平成19年11月22日 | A200700104 | 平成19年4月18日 | 平成19年6月7日  | 電気がま           | 火災      | 炊飯しようとしたら炊飯器が燃えており、炊飯器の底面が溶けてなくなっていた。また、炊飯器のスイッチはOFF状態であった。                                                           | 埼玉県      |    | 調査の結果、製品内部から発火した痕跡が認められず、焼損状況から外部から延焼したものである。焼損が激しいのが電源コードのプラグ部分であり、約4年間延長コードにプラグを差したままの状態であり、延長コードのコンセント部のトラッキングにより発火したと思われるため、製品に起因しない事故であると判断した。                                |
| 平成19年11月22日 | A200700100 | 平成19年5月20日 | 平成19年6月7日  | ガスこんろ（LPガス用）   | 火災・軽傷1名 | 木造2階建て住宅より出火して、台所など約5平方メートルを焼き、家人1名が顔などに軽い火傷を負った。                                                                     | 岩手県      |    | 当該機器のグリルで魚を焼いていたまま、火を消し忘れたことによる火災であることから、消費者の不注意と判断した。                                                                                                                             |
| 平成19年11月22日 | A200700093 | 平成19年5月21日 | 平成19年6月6日  | 乗車用ヘルメット       | 重傷1名    | 一般公道のバイクでの単独交通事故。時速60kmで、S字曲がりカーブで転倒し、重傷を負った。                                                                         | 大阪府      |    | 負傷原因は、交通事故により受けた強い衝撃に起因するものであり、当該ヘルメットの強度自体に起因する問題ではないと判断した。                                                                                                                       |
| 平成19年11月22日 | A200700088 | 平成19年5月26日 | 平成19年6月5日  | ガス小型湯沸器（LPガス用） | 火災・軽傷1名 | 台所付近から出火した火災が発生。                                                                                                      | 埼玉県      |    | 当該機器には不具合はなく、出火元ではないと判断した。出火原因は、台所に設置されていたガスこんろの熱による壁面木材からの低温発火の可能性が高い。                                                                                                            |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名            | 被害状況 | 事故内容                                                                                  | 事故発生日都道府県 | 備考 | 製品事故でないと判断した理由                                                                                                                                               |
|-------------|------------|------------|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成19年11月22日 | A200700087 | 平成19年5月30日 | 平成19年6月5日  | ガスこんろ(都市ガス用)   | 火災   | 当該機器(調理油過熱防止装置なし)から出火し、ウォールキャビネット・壁が焦げた。家人が、天ぷら鍋をかけ、火を点けたまま外出したためと思われる。               | 長崎県       |    | 当該機器には不具合はなく、使用者の火の消し忘れによる火災であることから、消費者の不注意と判断した。                                                                                                            |
| 平成19年11月22日 | A200700080 | 平成19年5月27日 | 平成19年6月1日  | 電気洗濯機          | 火災   | 浴室の外壁の横に設置されている洗濯機で洗濯を開始してから、2時間後に洗濯機付近からの発火を発見し、消火器で消火した。浴室の外壁、窓及びその上方の軒裏を焼損した。      | 福島県       |    | 調査の結果、電気部品からの発火痕跡が認められない等、当該機器が発火源である可能性は極めて低く、外的要因の可能性が高いことから製品に起因しない事故であると判断した。                                                                            |
| 平成19年11月22日 | A200700079 | 平成19年5月24日 | 平成19年6月1日  | ガス衣類乾燥機(都市ガス用) | 火災   | 足つぽマッサージ用オイルのついたタオルを洗濯し、乾燥していたところ、ガス衣類乾燥機庫内で衣類が焦げているのに気づいた。確認したところ、フィルター及び衣類が焼損していた。  | 神奈川県      |    | 事故原因は、オイルが付着したタオルを乾燥し、放置したことによりタオル等に残留しているオイルが酸化熱により発火したものと思われる。取扱説明書でもオイルの付着した衣類等は絶対乾燥機に入れないよう記載しており、消費者の誤使用と判断した。                                          |
| 平成19年11月22日 | A200700076 | 平成19年5月22日 | 平成19年6月1日  | 電気レンジ          | 火災   | 天ぷらを調理後、ヒーターを消したつもりだったが、通電ランプが消えたかどうか確認しないまま外出した。その後、ヒーターの上においてあった天ぷら鍋の油が発火した。        | 東京都       |    | 事故発生時、火力調節つまみは「入」の状態、使用者の消し忘れによる火災であることから、使用者の不注意と判断した。                                                                                                      |
| 平成19年11月22日 | A200700071 | 平成19年5月15日 | 平成19年5月31日 | エアコン(室外機)      | 火災   | マンション1階ベランダ隅に、天井吊下げ状態でエアコン室外機が設置されており、エアコン室外機の背面引き回り配管の一部と、エアコン室外機の下に丸めてあった敷物等が燃えていた。 | 愛知県       |    | エアコン室外機からの配管の一部が燃えているものの、室外機本体、内部電装品及び内外接続電線には焼損がないことから、エアコン室外機からの出火ではなく、製品に起因しない事故であると判断した。                                                                 |
| 平成19年11月22日 | A200700068 | 平成19年5月15日 | 平成19年5月31日 | 電気ストーブ         | 火災   | 寝室で暖を取るため電気ストーブを点けていた。トイレに行って帰ってくると電気ストーブが燃えていた。                                      | 山口県       |    | 事故品を解体検証した結果、ヒーター、電源コード、内部配線、各スイッチ及びモーター等、電装品各部に於いて、出火に結びつく異常が認められなかったことから、事故品内部からの出火の可能性は殆どないと推定された。出火原因は、可燃物が当該製品に接触したことによる可能性が高い。                         |
| 平成19年11月22日 | A200700039 | 平成17年頃     | 平成19年5月25日 | 電動アシスト自転車      | 重傷1名 | 電動アシスト自転車乗車中、自走する感じで車両を止められず、バランスを崩し転倒し肋骨ひびが入る怪我を負った。当時、サドルを高くて足がつかない状態で使用していた。       | 神奈川県      |    | 事業者からの追加報告を分析した結果、事故品の電動アシスト部分を検査し、異常は認められず、また、アシスト部分を除く自転車各部(ハンドル、ブレーキ、フレーム、スポークその他各部)についても異常が認められなかったとの報告は妥当であり、また、消費者にも異常のない点について確認がとれたことから製品事故ではないと判断した。 |
| 平成19年11月22日 | A200700031 | 平成18年頃     | 平成19年5月25日 | 電動アシスト自転車      | 重傷1名 | 昨年、電動アシスト自転車乗車中、事故にあって入院した。アシスト機能が作動せず、車にぶつかる直前に急に加速した。                               | 大阪府       |    | 事業者からの追加報告を分析した結果、事故品の電動アシスト部分を検査し、異常は認められず、また、アシスト部分を除く自転車各部(ハンドル、ブレーキ、フレーム、スポークその他各部)についても異常が認められなかったとの報告は妥当であり、また、消費者にも異常のない点について確認がとれたことから製品事故ではないと判断した。 |
| 平成19年11月22日 | A200700027 | 平成19年5月16日 | 平成19年5月25日 | 電動アシスト自転車      | 重傷1名 | 「タイヤが滑ったような、自転車が走ったような感じで転倒し、腰骨を打って入院した」との情報が事業者に寄せられた。                               | 香川県       |    | 事故品の電動アシスト部分を検査し、異常は認められず、また、アシスト部分を除く自転車各部についても異常が認められなかった、また、消費者にも異常のない点について確認がとれたため、製品に起因する事故ではないと判断した。                                                   |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名           | 被害状況 | 事故内容                                                                                | 事故発生日都道府県 | 備考 | 製品事故でないと判断した理由                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------|------------|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成19年11月22日 | A200700016 | 平成19年5月16日 | 平成19年5月24日 | 石油給湯機付ふろがま    | 火災   | 灯油を取りに自宅裏手に行ったところ、給湯器付近から炎が上がっていた。                                                  | 宮城県       |    | 出火時、家屋の壁から炎が上がっていたとの目撃情報があり、給湯機の出火ではないことが判明した。                                                                                                                                                                                              |
| 平成19年11月22日 | A200700013 | 平成19年5月5日  | 平成19年5月24日 | 布団カバー         | 重傷1名 | 布団カバーを取替後に室内移動のため製品の上を歩いていたところ、製品上面にある装飾リボンの結び目(蝶々結び)に、右足中指が引っ掛かり転倒した。その時に、右足中指を骨折。 | 東京都       |    | ベットのの上にかけられたカバーのリボン状の箇所を歩いた際、消費者が誤って、足の指を引っ掛けたもので、消費者の不注意と判断した。                                                                                                                                                                             |
| 平成19年11月22日 | A200700005 | 平成19年5月11日 | 平成19年5月23日 | ガスこんろ(LPGガス用) | 火災   | 調理油過熱防止装置のついていないガスこんろから出火し、当該機器・ガスこんろ置き台・当該機器周辺の床・壁の一部・食器棚の側面が焼損した。                 | 福井県       |    | 当該機器の右側コンロ及びグリルのガス弁が開放状態であったことが確認されていることから、使用者が火を消し忘れたため火災に至ったと思われ、使用者の不注意と判断した。                                                                                                                                                            |
| 平成19年11月22日 | A200700003 | 平成19年5月14日 | 平成19年5月22日 | 電気衣類乾燥機       | 火災   | 電気衣類乾燥機を設置していた納屋から出火した。                                                             | 滋賀県       |    | 事業者からの追加報告を分析した結果、事故発生時には製品が運転されていなかったことが確認され、内部からの発火痕跡が見られない一方、製品外郭板金部分の外側の焼損が激しく、外部要因と判断され、したがって、当該製品からの出火の可能性はないと判断した。                                                                                                                   |
| 平成19年11月22日 | A200700002 | 平成19年5月    | 平成19年5月22日 | 塗料            | 火災   | 作業現場にひまわり油等の植物油を主成分とする塗料の拭き取りに使ったウエス(ぼろ布)を麻袋に入れて保管していたところ、発火し現場が焼損した。               | 東京都       |    | 当該塗料の成分中、ひまわり油は酸化して発熱する性質があり、塗料の染み込んだウエス(ぼろ布)を袋に入れて長時間放置したことから、酸化熱により発火に至ったものと推定される。ただし、本火災事故は同社の当該塗料に特定した問題ではなく、ひまわり油等の不飽和脂肪酸を主成分とするこの種の塗料に共通する問題であることから、当該製品に固有の問題とは考えない。なお、缶本体には自然発火の恐れがあるのでウエス(ぼろ布)は十分に水を浸してから処分するようにとの注意表示が明確に記載されている。 |
| 平成19年11月22日 | A200700001 | 平成19年5月13日 | 平成19年5月22日 | 塗料            | 火災   | 倉庫の一部を焼損する火災が発生。発火元付近にはひまわり油等の植物油を主成分とする塗料の染みこんだウエス(ぼろ布)が保管されていた。                   | 山口県       |    | 当該塗料の成分中、ひまわり油は酸化して発熱する性質があり、塗料の染み込んだウエス(ぼろ布)を袋に入れて長時間放置したことから、酸化熱により発火に至ったものと推定される。ただし、本火災事故は同社の当該塗料に特定した問題ではなく、ひまわり油等の不飽和脂肪酸を主成分とするこの種の塗料に共通する問題であることから、当該製品に固有の問題とは考えない。なお、缶本体には自然発火の恐れがあるのでウエス(ぼろ布)は十分に水を浸してから処分するようにとの注意表示が明確に記載されている。 |

## 5. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名               | 被害状況               | 事故内容                                                                                                 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年11月22日 | A200700612 | 平成19年11月3日  | 平成19年11月15日 | ガスこんろ(LPガス用)      | 火災                 | 天ぷら調理中にその場を離れ、こんろ周りの壁及び天井の一部を焼損する火災が発生した。                                                            | 滋賀県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700610 | 平成19年8月     | 平成19年11月15日 | ウォーキングマシン         | 重傷1名               | 使用中に子供が後方から近付いてきて駆動中の走行ベルト後方部に左手を巻き込まれ、怪我をした。                                                        | 東京都      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700606 | 平成19年11月1日  | 平成19年11月14日 | ガスこんろ(ガス種不明)      | 火災                 | 当該製品を使用し、魚を焼いている最中に買い物に出掛け、その間に出火する火災が発生した。                                                          | 山梨県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700605 | 平成19年11月1日  | 平成19年11月14日 | ガスこんろ(ガス種不明)      | 火災<br>死亡2名<br>軽傷3名 | 当該製品から出火したと思われる火災が発生し、2名が死亡し、3名が軽傷を負った。使用者がグリルの火を消し忘れたことが原因と思われる。                                    | 千葉県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700591 | 平成19年10月10日 | 平成19年11月9日  | ガス栓(都市ガス用)        | 火災                 | ガス栓を開く際、暗かったため、ライターの火を照明替わりにして、さらにガス栓のつまみが破損していたことから、ペンチで開閉を行っていた。ガス栓を開いた際、漏れたガスにライターの火が引火し、火災が発生した。 | 京都府      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700584 | 平成19年10月29日 | 平成19年11月7日  | 給湯機付ガスふろがま(都市ガス用) | 火災                 | シャワーを30分ほど使用したあと、追い焚き運転をし外出した。その後外出中に給湯器付近より火災が発生した。当該製品の前に段ボールが置いてあり、排気熱により段ボールが延焼して火災に至ったと思われる。    | 高知県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700578 | 平成19年9月26日  | 平成19年11月6日  | 脚立                | 重傷1名               | 当該製品を住宅の1階屋根部分に梯子状態で設置し、2階屋根から1階屋根へ降りていたところ、脚立の脚がすべて倒れて落下し重傷を負った。                                    | 島根県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700572 | 平成19年10月24日 | 平成19年11月2日  | 電気冷蔵庫             | 火災                 | 倉庫にて当該製品の一部と柱、壁の一部が焼損する火災が発生した。なお、当該製品は使用者が故障していたことを承知で使用していた。                                       | 北海道      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700569 | 平成19年10月18日 | 平成19年11月1日  | 電気ストーブ            | 火災                 | 電気ストーブの上にバスタオルが落ちて、バスタオルとストーブ本体及び周辺が燃える火災が発生した。                                                      | 東京都      |    |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名              | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                                | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年11月22日 | A200700565 | 平成19年10月12日 | 平成19年10月31日 | ガスこんろ(LPガス用)     | 火災・軽傷1名 | 店舗の厨房室の改修工事中にガス爆発があった。ガスの元栓と製品の器具栓が開いており、工事中に器具栓が何らかの原因で開き、漏れていたガスに電気器具の電源コードをコンセントに差し込んだ際に発生したスパークが引火して爆発したと思われる。その際に工事関係者が火傷を負った。 | 埼玉県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700564 | 平成19年10月7日  | 平成19年10月31日 | ガスレンジ(LPガス用)     | 火災・軽傷1名 | 点火しようとしたところ、点火しなかったため、器具栓を開けたまま点火具を探し、点火器具の火を点けたところ爆発した。その際に火傷を負った。                                                                 | 沖縄県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700563 | 平成19年10月18日 | 平成19年10月31日 | カセットこんろ          | 火災・軽傷1名 | 当該こんろを使用して、やかんでお湯を沸かしていたところ、眠ってしまい、爆発事故が発生した。その際、家人が火傷を負った。                                                                         | 埼玉県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700562 | 平成19年10月15日 | 平成19年10月30日 | 草焼バーナー(カセットボンベ式) | 重傷1名    | 自宅の庭で前日刈った草を焼こうと思い当該製品のガス栓を開き、草にガスを放出した後、当該製品にマッチで火を点けようとしたところ、近くに滞留していたガスに引火して爆発し、火傷を負った。                                          | 山口県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700551 | 平成19年10月7日  | 平成19年10月25日 | 自転車              | 重傷1名    | 停止中にバランスを崩し転倒した。その際に地面とハンドルの先端部で右手小指の第一関節付近を挟み、骨折した。                                                                                | 栃木県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700541 | 平成19年10月12日 | 平成19年10月23日 | ガスこんろ(LPガス用)     | 火災      | 天ぷら油を凝固剤で処理をするため油をフライパンに移し替え火を点けて温めており、火を点けたまま流し台で洗い物をしていたところ発煙、発火した。こんろ及び上部に設置されていた換気扇が焼損した。                                       | 静岡県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700538 | 平成19年10月13日 | 平成19年10月22日 | ガスこんろ(都市ガス用)     | 火災      | 油の入った鍋に火をかけたままその場を離れ、戻ってくると炎が上がっていた。                                                                                                | 新潟県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700537 | 平成19年10月12日 | 平成19年10月22日 | ガスこんろ(LPガス用)     | 火災      | 天ぷら調理中に、火を消し割れたまま外出したため火災に至った。                                                                                                      | 愛媛県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700518 | 平成19年10月8日  | 平成19年10月16日 | ガスふろがま(LPガス用)    | 火災      | ふろを使用後2～3分後に異常音がしたので、浴室に行くと火災が発生しており、器具、ガス配管のほか、壁、天井の一部を焼損した。当該機器の前に可燃物が置いてあり、排気熱により可燃物が燃えたために火災に至ったと思われる。                          | 東京都      |    |

| 公表日         | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名          | 被害状況    | 事故内容                                                                                    | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年11月22日 | A200700513 | 平成19年10月2日  | 平成19年10月15日 | ガスこんろ(LPガス用) | 火災      | こんろを使用中に台所を離れ、その間に出火した。                                                                 | 北海道      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700503 | 平成19年9月     | 平成19年10月10日 | 介護テーブル       | 重傷1名    | 介護ベットから移動しようとした際、介護テーブルの脚部につまずいて転倒し、怪我をした。                                              | 富山県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700495 | 平成19年9月15日  | 平成19年10月5日  | ウォーキングマシン    | 重傷1名    | 母親が当該機器を使用中に、子供が駆動中の走行ベルト後方に腰を掛けた際、体勢をくずし、ベルトと後部フレームの間に片腕の指先から肘まで巻き込まれ、腕の皮膚に重度の擦過傷を負った。 | 北海道      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700493 | 平成19年7月4日   | 平成19年10月5日  | 電気くん蒸殺虫器     | 重傷1名    | 子供の泣き声がしたので、見に行くと、当該製品の蒸散口に右手人差し指を入れ火傷を負っていた。                                           | 長野県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700491 | 平成19年9月21日  | 平成19年10月4日  | 石油ふろがま       | 火災      | 五右衛門風呂用に当該機器を穴を掘って設置。そのため送油用のゴムホースが屈曲し、亀裂が入り灯油が漏れ、漏れた灯油に引火し、火災が発生した。                    | 山口県      |    |
| 平成19年11月22日 | A200700469 | 平成19年7月24日  | 平成19年9月28日  | ガスこんろ(ガス種不明) | 火災・軽傷2名 | グリルで調理中にその場を離れて放置したため、出火し台所を焼損した。2名が足に軽い火傷を負った。                                         | 岩手県      |    |
| 平成19年11月27日 | A200700635 | 平成19年11月14日 | 平成19年11月22日 | 電気蓄熱暖房器      | 火災      | 学校で非常ベルが鳴り、職員が確認したところ、当該製品より煙がでているのを発見し、消火した。当該製品の温風吹き出し口を塞ぐように書類等が置かれていた。              | 富山県      |    |

## ■消費生活用製品の重大製品事故一覧(平成19年12月7日公表分まで)

### 1. ガス機器・石油機器に関する事故

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名            | 機種・型式        | 事業者名               | 被害状況    | 事故内容                                                                                                                          | 事故発生都道府県 | 備考                          |
|------------|------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 平成19年12月4日 | A200700660 | 平成19年11月21日 | 平成19年11月29日 | ガスこんろ(LPガス用)   | IC-E601F-L   | パロマ工業株式会社          | 火災      | 当該機器を使用してやかんでお湯を沸かしていたところ爆発し、部屋の窓ガラスが割れ、こんろの天板がはずれていた。現在、原因を調査中。                                                              | 島根県      |                             |
| 平成19年12月4日 | A200700662 | 平成19年11月11日 | 平成19年11月29日 | 石油ファンヒーター      | OK-H43X      | シャープ株式会社           | 火災      | 当該機器周辺が火元と見られる火災が発生した。出火元を含め、現在、原因を調査中。                                                                                       | 石川県      |                             |
| 平成19年12月4日 | A200700665 | 平成19年11月27日 | 平成19年11月30日 | 石油給湯機付ふろがま     | OTQ-305SAY   | 株式会社ノーリツ           | 火災      | 当該機器を使用したところ音がし、当該機器排気口から煙がでているのを発見して消火した。事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。 | 茨城県      | 平成14年10月24日からリコール実施         |
| 平成19年12月4日 | A200700667 | 平成19年11月16日 | 平成19年11月30日 | ガスグリラー(アウトドア用) | 720-0083-04R | コストコホールセールジャパン株式会社 | 火災      | 点火してからしばらくすると、当該機器より炎があがり、ホース部分等が焼損した。現在、原因を調査中。                                                                              | 東京都      |                             |
| 平成19年12月7日 | A200700676 | 平成19年11月29日 | 平成19年12月5日  | ガスこんろ(LPガス用)   | BGA61N-3PSC  | タカスタンダード株式会社       | 火災      | こんろに鍋をかけた状態で別室にいた際に、「カチカチ」と音がしたため確認すると炎が鍋の半分くらいまで立ち上がっていた。急いでこんろの火を消すとガスに引火したと思われ、爆風が発生した。現在、原因を調査中。                          | 福岡県      | 平成19年12月5日に原子力安全・保安院にて公表済事故 |
| 平成19年12月7日 | A200700677 | 平成19年11月24日 | 平成19年12月5日  | 油だき温水ボイラ       | FF-500U      | 株式会社コロナ            | 火災・軽傷1名 | 5時間後に点火するためタイマーをセットし就寝したところ、翌朝パチパチと音がしてボイラ室内で火災が発生していた。現在、原因を調査中。                                                             | 長野県      |                             |
| 平成19年12月7日 | A200700682 | 平成19年11月28日 | 平成19年12月5日  | 石油ストーブ(密閉式)    | OK-AR650F    | 松下電器産業株式会社         | 火災      | 運転スイッチを入れて部屋を離れ、しばらくして部屋に戻ってくると本体の上部が燃えており、カーテン等が焼損した。現在、原因を調査中。                                                              | 青森県      |                             |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名                         | 機種・型式          | 事業者名           | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                                                   | 事故発生都道府県 | 備考                                        |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 平成19年12月4日 | A200700661 | 平成19年11月11日 | 平成19年11月29日 | 電気洗濯機                       | WT-D70S(店頭展示用) | エルジー電子ジャパン株式会社 | 火災   | 当該製品から煙が出ているのを発見した。製品内部からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。                                                                                                          | 埼玉県      | 非売品である店頭展示用の製品が販売されたもので、イルミネーションがついている製品。 |
| 平成19年12月4日 | A200700663 | 平成19年5月17日  | 平成19年11月29日 | リチウムポリマーバッテリー(ラジオコントロール玩具用) | E-SKY          | 有限会社セキド        | 火災   | 当該製品のバッテリーを充電中に充電器及びバッテリーから発火し、床や壁等が焼損した。事故原因は、過充電による膨張によって、発火したものと思われる。                                                                               | 宮城県      |                                           |
| 平成19年12月4日 | A200700666 | 平成19年11月18日 | 平成19年11月30日 | 空気圧縮機                       | CP-1460        | 株式会社ナカトミ       | 火災   | 当該製品を使用した後、電源を入れたままにしていたところ、当該製品から出火した。事故原因は、低温環境下で起動不良を起こし、安全装置が作動せずに過熱化したものと思われる。                                                                    | 福岡県      | 平成19年1月14日からリコール実施                        |
| 平成19年12月4日 | A200700668 | 平成16年       | 平成19年11月30日 | 電動アシスト自転車                   | X152           | ヤマハ発動機株式会社     | 重傷1名 | 自宅近くの踏切で、正面より車がきたので停止したが、前に滑って行った感じで、農業用水路にそのまま転落した。事故原因は、ペダルを踏み込む力を検知するトルクセンサーに異常があった可能性があり、ペダルを踏むのをやめてもモーターの駆動が数秒間継続したことにより事故に至ったものと思われるが、現在、原因を調査中。 | 滋賀県      | 平成19年5月15日からリコール実施                        |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名       | 被害状況    | 事故内容                                                                                     | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 平成19年12月4日 | A200700664 | 平成19年10月7日  | 平成19年11月30日 | 電気冷蔵庫     | 火災      | 台所が火元と見られる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                                      | 福島県      |    |
| 平成19年12月7日 | A200700669 | 平成19年11月20日 | 平成19年12月3日  | 凍結防止用ヒーター | 火災      | 出火元と思われる場所の付近に当該製品が設置されていた。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                             | 北海道      |    |
| 平成19年12月7日 | A200700670 | 平成19年11月23日 | 平成19年12月3日  | 電気洗濯機     | 火災      | 当該製品付近から出火し、当該製品と天井の一部とその周辺を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                       | 栃木県      |    |
| 平成19年12月7日 | A200700672 | 平成19年11月23日 | 平成19年12月4日  | 扇風機       | 火災      | 火災警報が作動したため、当該製品が設置された機械室に入ったところ、当該製品が燃えていた。現在、原因を調査中。                                   | 東京都      |    |
| 平成19年12月7日 | A200700673 | 平成19年11月22日 | 平成19年12月4日  | ろうそく      | 重傷1名    | 当該製品が燃焼状態でトイレに行き、戻ってくると炎が高くあがっていたため、あわてて吹き消そうとしたところ、液化化したロウが飛び散り、手の甲などに火傷を負った。現在、原因を調査中。 | 東京都      |    |
| 平成19年12月7日 | A200700674 | 平成19年8月17日  | 平成19年12月4日  | 携帯電話      | 重傷1名    | ズボンの右ポケットに携帯電話を入れて仕事をしていたところ、右太ももが熱く、低温火傷状態になっていた。現在、原因を調査中。                             | 愛知県      |    |
| 平成19年12月7日 | A200700675 | 平成19年11月18日 | 平成19年12月4日  | 電気洗濯機     | 重傷1名    | 脱水運転終了後、フタを開け回転が弱くなったので右手を入れたところ、右手小指が洗濯物に巻き込まれ、第一関節から先を切断した。現在、原因を調査中。                  | 大阪府      |    |
| 平成19年12月7日 | A200700679 | 平成19年11月26日 | 平成19年12月5日  | 電子レンジ     | 火災・軽傷1名 | 台所から出火する火災が発生した。消火の際に家人が軽い火傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。                                       | 大阪府      |    |

#### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

| 公表日        | 管理番号       | 事故発生日       | 報告受理日       | 製品名             | 被害状況      | 事故内容                                                                                                          | 事故発生都道府県 | 備考          |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 平成19年12月4日 | A200700654 | 平成19年10月18日 | 平成19年11月28日 | 屋内ゴム管(LPガス用)    | 火災・軽傷1名   | ガスボンベと業務用鋳物こんろをゴム管で接続し、ふろがまのバーナー代わりに改造し、浴槽の下に置いてお湯を沸かそうとし、ライターで火を点けようとしたところ漏れていたガスに引火し、火傷を負い、住宅の壁と屋根の一部を焼損した。 | 岡山県      |             |
| 平成19年12月7日 | A200700678 | 平成19年11月25日 | 平成19年12月5日  | 石油ストーブ(開放式)     | 火災・軽傷1名   | 石油ストーブの上に靴下を干して点火したまま外出し、乾いた靴下が落下し火災に至った。                                                                     | 広島県      |             |
| 平成19年12月7日 | A200700680 | 平成19年11月26日 | 平成19年12月5日  | 屋外式ガス湯沸器(LPガス用) | CO中毒・死亡1名 | 被害者が浴室でCO中毒による心肺停止状態で発見され、病院に搬送されたが死亡が確認された。本来屋内で使用すべきではない屋外設置型の当該機器を増設された脱衣所とユニットバスを波板で囲った中に設置していた。          | 広島県      | 平成19年11月28日 |
| 平成19年12月7日 | A200700681 | 平成19年11月14日 | 平成19年12月5日  | ガスこんろ(LPガス用)    | 火災        | こんろのグリルの火を消し忘れたことにより出火した火災が発生した。                                                                              | 京都府      |             |